

咸宁市安全生产委员会办公室

关于对咸安区安全生产综合督查情况的反馈

咸安区安全生产委员会：

根据市安办《关于开展安全生产综合督查的通知》要求，9月1日-4日市安办督查组对你区19个专委会、13个乡镇和1个工业园区进行了全覆盖检查，抽查了12家企业、2所学校以及1个在建工程项目，并查看了区安办工作开展情况，共排查隐患问题34条，下达检查文书15份。现将有关情况反馈如下：

一、总体情况

区委、区政府高度重视安全生产工作，主要领导和分管领导定期听取汇报，研究解决问题，亲自带队开展检查，全区安全形势持续稳定。区安办及时传达学习上级安全生产重要会议和文件精神，认真落实“分线分片”责任制，有序推进安全生产专项整治三年行动，主动排查问题隐患，并对各类问题真抓实改，去年被评为B和C的乡镇、专委会工作成效明显。专委会积极落实上级安全生产工作安排部署，及时传达各类文件会议精神，强化对行业领域安全监督统筹协调，安全生产监管合力基本形成。工业专委会认真研究细化专项整治三年行动方案，制定问题隐患和制度措施“两个清单”。建设专委会结合安全生产专项整治三年行动加强对重点项目、重点部位、重点环节的监督检查和隐患排查

整改。燃气专委会经常性组织各成员单位打击行业领域内各类违法违规行为。文旅专委会主要负责同志带头亲自抓检查、抓整改、抓督办。水利专委会对在建项目和水利设施安排科级以上干部进行包保，定期开展检查，落实实闭环管理。消防专委会对 483 个重点单位实行定点包保，下达监督检查记录、责令整改通知书共 506 份。**乡镇**及时部署专项整治三年行动，积极备战森林防灭火工作，强化问题隐患监管，安全生产意识和水平明显提升。温泉办事处以签订安全生产目标责任书的方式压实责任链条。汀泗桥镇把安全生产纳入领导干部考核使用的重要内容。马桥镇认真组织开展“安全生产月”活动，共张贴宣传海报 500 张、发放宣传单 6000 余份、悬挂条幅 40 余条。双溪镇坚持每月对非煤矿进行 1-2 次检查，及时排查隐患督促整改，并联合交警部门对 351 国道超载、超速现象予以严厉打击。

二、主要问题

从检查情况看，“上热下冷”、“政府热企业冷”的现象依然存在，一些单位和企业对安全生产工作要求仍未落到实处。

一是贯彻落实上级决策部署不到位。少数乡镇和有关部门政治站位不高、敏感性不强，对安全生产工作的重要性、紧迫性认识不到位，存在对上级有关会议和文件精神传达不及时或只传达不落实的情况。官埠桥镇、商贸（成品油）专委会仅 2 次传达上级会议、文件精神。国土（地质）专委会传达上级会议精神不及时，8 月份才传达学习 5 月 21 日全市安全生产专项整治三年行

动员部署电视电话会议精神。电力、油气、校园等专委会传达上级会议、文件精神后无落实措施和行动。

二是安全生产责任链条没有压紧压实。少数乡镇和专委会工作责任没有落到实处，部门与部门间沟通协调不够，存在监管盲区。电力、油气专委会“分线分片”责任制不落实，6名党组成员仅明确2人包保责任，且无检查指导工作记录。民爆专委会将部门职责代替专委会工作职责，不清楚且未修订成员单位工作职责。区商务局分管同志未定期到联系乡镇检查指导工作。

三是专项整治三年行动推动不够。部分专委会专项整治三年行动针对性不强，有的没有行动方案，有的照搬照抄省、市，有的出台了方案，但工作停留在纸上。部分乡镇认为专项整治三年行动是专委会的工作，乡镇只是配合，未制定工作方案或计划，未开展隐患排查治理。商贸（成品油）专委会未研究解决三年行动中的难点问题。民爆专委会三年行动方案照搬省、市方案，无问题隐患和制度措施“两个清单”。贺胜桥镇推进专项整治三年行动缓慢，未专题研究部署，无具体行动记录。

四是问题隐患排查治理不彻底。安全监管专业能力不足，重检查轻执法，“去了代表查了，说了就是改了”的情况较为突出。一些企业主体责任不落实，隐患排查治理制度不健全，对部门和乡镇检查发现的隐患整改未形成闭环。燃气专委会、商贸（成品油）专委会未制定年度监督检查计划。官埠桥镇未对辖区内生产经营单位开展全覆盖检查，对问题隐患未闭环管理。咸宁市光伟

节能材料有限公司、温氏饲料公司、马桥鑫玛服饰、雄志塑胶有限公司未按要求编制“一岗两卡”。光伟节能材料有限公司、雄志塑胶有限公司未组织开展风险辨识和隐患排查。

三、工作建议

一是切实提高思想认识。高温季节历来是生产安全事故多发期。7月份以来，全市工矿事故呈上升态势。受疫情影响，新进员工多，教育培训不到位等问题突出，事故风险骤增。国庆期间人流、物流集中，群众性活动增多，安全生产任务繁重。各地区、各有关部门和单位要保持高度警觉，进一步强化红线意识、风险意识和责任担当，严格落实地方党委政府领导责任、部门安全监管责任和企业安全生产主体责任，加强组织领导，狠抓节日期间安全生产各项防范措施落实。

二是切实压实工作责任。各级党政主要领导要亲力亲为，挂帅出征，要以“解剖麻雀”的方式深入研判存在的问题和薄弱环节，加强统筹协调和督办检查；各负有安全生产监管职责的部门要按照“分线分片”要求，严格落实“一岗双责”。市级包保重点企业，县级对所有企业包保全覆盖。乡镇要压实属地责任，协助上级部门强化安全监管。要全面推进“两书”“一岗两卡”工作机制，推动企业安全生产主体责任落实。凡因工作责任不落实、防范措施不到位而发生安全事故的，要依法依规严肃追责。

三是切实强化工作措施。要按照安全生产专项整治三年行动要求，针对新形势，深入分析研究本地区事故发生的规律特点，

提前研判，综合施策。要立即组织开展“两节”前安全生产大检查，市级专委会和部门检查全市重点企业，县级专委会和部门对所有企业全覆盖，乡镇对辖区内企业检查全覆盖。既要突出交通运输、矿山、危险化学品、消防、旅游、建筑施工、校园、特种设备、人员密集场所等重点行业领域，又要加强小微企业、农村建房等边冷行业的风险管控。要针对城市运行和农村监管的重点难点盲点问题，利用《商请函》等，加强乡镇和部门协同联动。要严格实行隐患整改闭环管理，对查出的隐患，应责令限期整改，能尽快整治的立即整治，一时无法整改的要落实责任人、明确时间表，做到整改责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”。

附件：1. 问题清单

2. 评级情况



附件一

问题清单

乡镇（专委会）	检查整体情况及存在问题	备注
工贸专委会	隐患排查不精准、频次不够的问题。鑫智能家居生产区域管理混乱，存在乱堆乱放现象；马桥鑫玛服饰没有编制“一岗两卡”，企业内部没有明确和细化隐患排查内容和频次，没有编制应急预案，没有配备应急救援装备物资，没有定期开展安全生产教育培训。兴宏纺织品公司存在消防通道不符合相关要求的问题。雄志塑胶有限公司“两书”未更新，“一岗两卡”编制不全，未开展隐患排查。	
非危烟专委会	分片领导到负责的辖区开展安全检查、工作较少；没有制定年度监督检查计划。	
工业专委会	没有定期研究解决行动中存在的难点问题，没有制定年度监督检查计划。	
建设专委会	对小微建设项目监督管理不够。区文体中心项目存在安全生产培训教育不到位的情况。	
燃气专委会	没有制定年度监督检查计划。	
商贸（成品油）专委会	上级会议文件传达不到位，分领导没有定期开展工作检查，没有研究解决专项整治三年行动中存在的难点问题，没有制定年度监督检查计划。中海油龙潭加油西站检查时没有发现该单位到现场检查的记录。	
民爆物品安全专委会	会议、文件精神传达不及时；“分线分片”责任制落实不够，只有分管领导抓安全生产，专委会工作人员对成员单位及职责不清楚；专项整治三年行动工作中没有落实“两个清单”；没有制定年度监督检查计划。	

电力专委会 油气专委会	通过微信、QQ 群传达有关会议精神，传达会议精神走过场、不认真，无落实的工作措施；“分线分片”责任制不落实，6个党组成员只有两人有安全生产包报责任，没有包保人员到包保点检查、工作的记录；制定了专项整治三年行动计划，按时上报了问题隐患和制度措施两个清单，排查出问题隐患少，排查阶段工作不深入；制订了年度工作要点，没有年度监督检查计划，没有开展隐患排查，只督促进行了电力线路的清障工作。没有进行专委会的成员调整，没有制定专委会工作规则；	
文旅专委会	对检查中发现的问题没有建立台账管理；对管理单位隐患排查不细致。咸安区天丽宾馆存在消防栓被遮挡现象。	
林业专委会	安全检查只有图片，没有文书；检查过程不规范。	
农业农村专委会	对包保企业检查指导不够。温氏饲料公司没有编制“一岗两卡”，“两书”有没设置在醒目位置。	
水利专委会	对上级有关会议文件精神没有制定落实措施和行动方案。	
消防专委会	包保干部到联系单位检查、工作无台账。	
特种设备专委会	无明确的落实措施和方案；专委会的调整不到位的问题。	
国土（地质）专委会	对上级有关会议文件精神无明确的落实措施和方案的问题。	
交通专委会	指导检查工作不细致。咸安区客运站“两书”未在醒目位置张贴，安全生产台账整理不规范。	
校园专委会	隐患排查不细致的问题。咸安区碧桂园幼儿园存在灭火器放置不合理；官埠桥中学存在消防通道占用堵塞的问题。	
医院专委会	对本行业内单位开展检查和工作指导不深入不细致。咸宁市第一人民医院存在消防安全隐患。	
温泉办事处	分片领导到负责的辖区开展安全检查工作较少；没有定期研究专项整治三年行动中存在的难点问题；督促辖区内单位开展危险作业履行主体责任不够。	

永安办事处	对辖区内生产经营单位开展安全生产检查记录不全，未建账销号形成闭环。兴宏纺织品现场管理混乱，成品乱堆乱放堵塞通道。	
浮山办事处	安全生产能力建设有待加强，人员配备较少。对辖区内生产经营单位检查没有全覆盖。森林防火设备配置不达标。	
马桥镇	传达文精神不全面；分片领导到负责的辖区开展安全检查次数偏少。	
汀泗桥镇	有些会议没有及时传达，到企业检查记录不完整，整改没有形成闭环，对安全生产检查工作的重要性认识有待提高。	
向阳湖镇	专项整治三年行动中对辖区内问题隐患和制度措施“两个清单”研究不够。凯源鑫盛电气公司未制定教育培训计划，培训内容单一。	
贺胜桥镇	对上级会议、文件有传达但在贯彻落实方面不够；对本地区安全生产专项整治三年行动推动力度不大。	
双溪桥镇	专项整治三年行动没有对问题隐患和制度措施“两个清单”进行动态管理。	
桂花镇	对检查中发现的安全问题无整改记录，未形成闭环管理。	
大幕乡	分片包保流于形式，检查只有图片没有记录。对辖区内生产经营单位检查指导不够。咸宁市光伟节能材料有限公司没有编制“一岗两卡”，没有开展隐患排查，应急预案编制不符实际，没有开展教育培训，现场管理混乱。	
官埠桥镇	班子成员“分线分片”落实不到位，未见包保人员到联系的单位开展工作和检查的记录。安全隐患排查台账管理不规范。森林防火应急预案操作性不强。	
高桥镇	对辖区内生产经营单位开展检查未全覆盖，对检查发现的问题没采取有效整改形成闭环。	

附件二

评级情况

一、乡镇（10A, 2C）

A 级：温泉办事处、浮山办事处、永安办事处、马桥镇、向阳湖镇、双溪桥镇、桂花镇、高桥镇、大幕乡、汀泗桥镇

C 级：贺胜桥镇、官埠桥镇

二、专委会（13A, 4B）

A 级：非煤矿山、石化工业、烟花爆竹、民爆物品、消防、建设、城镇燃气、工业（冶金）、校园、医院、油气长输管线、旅游、国土（地质）

B 级：煤炭电力、特种设备、综合交通、商贸（成品油）

三、对比情况

1. 乡镇：2019 年评级情况为 9A, 2B, 1C，此次评级情况为 10A, 2C。进步的乡镇：温泉办事处、汀泗桥镇由 B 提升为 A、双溪桥镇由 C 提升为 A。退步的乡镇：贺胜桥、官埠桥镇由 A 降为 C。

2. 专委会：2019 年评级情况为 12A, 5B，此次评级情况为 13A, 4B。进步的专委会：非煤矿山、民爆物品、城镇燃气由 B 提升为 A。退步的专委会：煤炭电力、特种设备由 A 降为 B。综合交通、商贸（成品油）连续 2 次评级为 B。

咸宁市安全生产委员会办公室

关于对嘉鱼县安全生产综合督查的情况反馈

嘉鱼县安委会：

根据市安办《关于开展安全生产综合督查检查的通知》要求，市安办督查组采取查阅资料、现场询问、实地查看等形式，于9月1日至4日对你县安全生产工作进行督查检查，对全县8个乡镇、17个专委会以及县安办安全生产工作进行了全覆盖检查，并抽查了18家企业、1所学校以及1个在建工程项目，共排查隐患问题102条。现将有关情况反馈如下。

一、总体情况

县委、县政府高度重视安全生产工作，将安全生产工作作为县域经济高质量发展的固本基石，抓谋篇布局、抓队伍建设、抓责任落实、抓工作成效，全县形成“争先创优，比学赶超”的良好局面，安全生产工作氛围浓烈，安全生产形势持续平稳。县安办及时传达学习上级安全生产重要会议精神，认真贯彻落实“分线负责、分片包保”责任制，制定出台了《嘉鱼县安委会成员单位工作职责》，安全生产专项整治三年行动有序推进，探索督促企业参照“主题党日”活动模式开展员工“主题培训日”，提升安全管理水。各专委会积极贯彻落实上级工作安排部署，及时传达各类文件会议精神，安排部署安全生产三年整治专项行动，

深入开展隐患排查治理。校园专委会对全县校车建立“一车一档”，邀请专家对学校负责人、校车驾驶员、随车监管员进行专题培训。国土地质专委会对全县 37 处地质灾害点深入治理，预计全市率先清零。建设专委会每月专题研究安全生产工作，将施工企业负责人、项目经理纳入参会范围，并对全县在建 28 个项目实行“三包一”管理。工业冶金专委会对全县 185 家企业进行风险分级管控，加大对重点企业监管力度。交通专委会针对浙江温岭“6.13”油罐车爆炸事故，对全县危险货运车辆开展综合检查。医院专委会从消防安全、医废整治、危化品整治 3 个方面细化专项整治三年行动，并制定配套子方案。各乡镇及时部署专项整治三年行动，积极备战森林防灭火工作，不放松对安全生产工作的监管，安全生产意识和水平明显提升。官桥镇对辖区内企业建立“一企一册”，聘请专家进行隐患排查，隐患治理 100%闭环管理，并制定《官桥镇森林防火奖惩和行政责任追究制度》，对有功和失职人员进行奖惩。潘家湾镇对企业隐患整改率低于 60%的实行停产整顿，对安全生产专项整治三年行动挂图作战，明确专班、任务、时限，并对“一情况两清单”实行动态管理。鱼岳镇集中人力、物力、财力向安全生产工作倾斜，投入 100 多万用于解决历史遗留安全问题，果断关停 2 家化工企业，并出台《鱼岳镇安全生产奖惩工作制度》，激发干部职工工作热情。

二、主要问题

一是抓而不严。少数专委会抓安全生产工作存在不求过得

硬、但求过得去的现象，工作被动应付，主动谋划不够。民爆专委会今年以来未传达学习上级重要会议精神，安全生产专项整治三年行动方案、“分线分片”责任制等文件不规范，以白头文件代替红头文件。特种设备专委会专项整治三年行动方案照搬照抄，甚至县领导小组组长都还是市市场管理局主要负责同志的名字，未进行专题研究部署推动工作。煤炭电力专委会以分工文件代替“分线分片”责任制。湖北嘉麟杰纺织公司无问题隐患排查记录，安管人员对企业安全生产情况不熟悉。嘉鱼县产业孵化园车间现场管理混乱，氧气钢瓶未分区存放、无防倾倒措施，部分岗位无岗位操作规程。

二是抓而不实。个别乡镇、专委会安全生产工作责任未落到实处，会议学习传达一笔带过，“分线分片”以文件代替责任落实，隐患排查走过场，三年行动进展缓慢。旅游专委会仅对全省全市安全生产电视电话会议精神和专项整治三年行动进行学习传达，且均在会议记录中一笔带过。交通专委会“分线分片”以文件落实责任，仅有主要负责同志重大节假日陪同县领导开展检查记录，无其他班子成员工作检查记录，无对运管所、海事局、公路局等二级单位监督指导工作记录。医院专委会对5月30日发文开展的安全生产大检查，只有通知，无问题清单和台账资料。陆溪镇和簰洲湾镇在领导联系的村（社区）、企业进行检查中，只有部分领导的检查照片，且未注明具体的检查内容、检查时间和发现的问题。高铁岭镇专项整治三年行动“一情况两清单”填

报不规范，存在缺项漏项情况。新街镇制定了专项整治三年行动方案，但无具体行动和工作进展。

三是抓而不常。个别专委会抓安全生产工作存在讲起来重要，干起来次要，忙起来不要的情况。上级有部署有要求时，就抓一阵子，安全生产检查时，就突击一阵子，责任落实不到位，问题隐患不闭环。交通专委会隐患排查整改不到位，今年来下达10份问题整改通知书，有6份到期未督促整改落实。燃气专委会对流动气贩子打击力度不够，仍存在黑气点、气贩子、过期钢瓶充气等问题。医院专委会未制定年度年度检查计划，今年来仅开展3次检查，且未实现全覆盖。油气长输管线专委会无安全生产工作安排部署记录，今年来下达2份整改通知书均无整改台账。特种设备专委会监督检查未全覆盖。仅对部分重点企业开展了监督检查，且检查记录表述不规范，仅仅是问题提示，没有责令整改等内容。

三、工作建议

一是切实提高思想认识。高温季节历来是生产安全事故多发期。7月份以来，全市工矿事故呈上升态势。受疫情影响，新进员工多，教育培训不到位等问题突出，事故风险骤增。国庆期间人流、物流集中，群众性活动增多，安全生产任务繁重。各地区、各有关部门和单位要保持高度警觉，进一步强化红线意识、风险意识和责任担当，严格落实地方党委政府领导责任、部门安全监管责任和企业安全生产主体责任，加强组织领导，狠抓节日期间

安全生产各项防范措施落实。

二是切实压实工作责任。各级党政主要领导要亲力亲为，挂帅出征，要以“解剖麻雀”的方式深入研判存在的问题和薄弱环节，加强统筹协调和督办检查；各负有安全生产监管职责的部门要按照“分线分片”要求，严格落实“一岗双责”。市级包保重点企业，县级对所有企业包保全覆盖。乡镇要压实属地责任，协助上级部门强化安全监管。要全面推进“两书”“一岗两卡”工作机制，推动企业安全生产主体责任落实。凡因工作责任不落实、防范措施不到位而发生安全事故的，要依法依规严肃追责。

三是切实强化工作措施。要按照安全生产专项整治三年行动要求，针对新形势，深入分析研究本地区事故发生的规律特点，提前研判，综合施策。要立即组织开展“两节”前安全生产大检查，市级专委会和部门检查全市重点企业，县级专委会和部门对所有企业全覆盖，乡镇对辖区内企业检查全覆盖。既要突出交通运输、矿山、危险化学品、消防、旅游、建筑施工、校园、特种设备、人员密集场所等重点行业领域，又要加强小微企业、农村建房等边冷行业的风险管控。要针对城市运行和农村监管的重点难点盲点问题，利用《商请函》等，加强乡镇和部门协同联动。要严格实行隐患整改闭环管理，对查出的隐患，应责令限期整改，能尽快整治的立即整治，一时无法整改的要落实责任人、明确时间表，做到整改责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”。

- 附件:1. 问题清单
2. 评级情况



附件一

问题清单

序号	单位	存在的问题
1	潘家湾镇	辖区内安全生产工作难度大、任务重，人员力量配备不够，只有3个工作人员。
2	官桥镇	全镇13个村中有8个村只配备1台风力灭火机。
3	鱼岳镇	1.5月底开展的工贸行业安全生产检查中，部分企业未进行整改闭环；2.从森林防灭火装备台账反映出4个村只有1台风力灭火机。
4	渡普镇	1.镇安监办人员力量较为薄弱，3个工作人员中有2个是临时外聘人员；2.安全生产检查执法文书不规范，在4月27日对渡普镇青老年公寓检查中下达的检查记录为“灭火器可能达到时限”，表述不规范。
5	高铁岭镇	1.安全生产专项整治三年行动的制度措施清单填报不完善，存在缺项问题；2.从森林防灭火装备台账反映出5个重点防火村配备2台风力灭火机，另5个村只配备1台风力灭火机。
6	陆溪镇	1.班子成员到联系的村（社区）、企业开展工作记录形式为照片，不能反映出检查时间、检查内容、检查人员等具体情况；2.从森林防灭火装备台账反映出4个村无风力灭火机。
7	新街镇	1.制定了安全生产专项整治三年行动方案，但无具体行动措施和初步成效；2.从森林防灭火装备台账反映出镇上只有4台无风力灭火机。
8	簰洲湾镇	1.班子成员到联系的村（社区）、企业开展安全检查频率不够，只发现书记、镇长和副书记的检查照片；2.由于疫情和防汛工作影响，未能及时组织安全生产教育培训活动。

9	特种设备专委会	1. 传达学习安全生产会议精神不到位。近期全国、全省、全市召开 6 次重要会议，仅就全市三年行动动员会精神进行了传达；2. 专项整治三年行动基本未开展。行动方案照搬照抄，甚至县领导小组组长都还是市市场管理局主要负责同志的名字，未进行专题研究部署推动工作；3. “分线分片”责任制落实不到位。仅以发文明确，责任未落到实处。除分管领导外，其他班子成员均未见工作检查记录；4. 监督检查未全覆盖。仅对部分重点企业开展了监督检查，且检查记录表述不规范，仅仅是问题提示，没有责令整改等内容。
10	交通专委会	1. 传达学习安全生产会议精神不到位。近期全国、全省、全市召开 6 次重要会议，仅就 7 月 31 日全国全省全市电视电话会议和浙江温岭“6.13”事故进行了传达；2. “分线分片”责任制落实不到位。仅以发文明确，责任未落到实处。除主要领导和分管领导外，其他班子成员均未见工作检查记录；3. 专项整治三年行动工作推进滞后，没有开展全系统动员部署，行动仍停留在纸面上；4. 隐患排查整改未闭环，今年来下达 10 份问题整改通知书，有 6 份到期未销号。
11	工业冶金专委会	隐患排查不深入，以市、县指出问题代替隐患排查。
12	成品油专委会	1. 未制定年度检查计划；2. 对流动加油点和无证加油站 6 月份下达提示函（中石化嘉鱼南停车区加油站无成品油销售许可证），但未整改到位。
13	建设专委会	无“一情况两清单”工作台账。
14	燃气专委会	对流动气贩子打击力度不够，仍存在黑气点、气贩子、过期钢瓶充气等问题。
15	旅游专委会	1. 传达学习安全生产会议精神不到位。近期全国、全省、全市召开 6 次重要会议，仅就 7 月 31 日全国全省全市电视电话会议和三年行动会议进行了传达；2. “分线分片”责任制落实不到位。仅以发文明确，责任未落到实处。除分管领导外，其他班子成员均未见工作检查记录；3. 专项整治三年行动工作推进滞后。没有开展全系统动员部署，行动仍停留在纸面上；“一

		清单两问题”填报不规范；4. 隐患排查针对性不强。未制定年度检查计划，5月份联合消防等单位开展文化市场联合检查，但无隐患排查记录和问题清单。
16	医院专委会	1. 传达学习安全生产会议精神不到位。近期全国、全省、全市召开6次重要会议，仅就7月31日全国全省全市电视电话会议和三年行动会议进行了传达；2. “分线分片”责任制落实不到位。仅以发文明确，责任未落到实处。除分管领导外，其他班子成员均未见工作检查记录；3. 隐患排查针对性不强。未制定年度检查计划，今年来仅开展3次检查。5月30日发文开展安全生产检查，只有通知，无问题清单；4. 对专委会成员单位职责理解有偏差，以内部科室工作职责代替成员单位职责。
17	消防专委会	1. 未见传达学习会议记录；2. 无“分线分片”责任制文件。
18	校园专委会	专项整治三年行动工作推进滞后。没有开展全系统动员部署，行动仍停留在纸面上。
19	煤炭电力专委会	1. 传达学习安全生产会议精神不到位。近期全国、全省、全市召开6次重要会议，仅三年行动会议进行了传达；2. “分线分片”责任制落实不到位。以工作分工代替“分线分片”责任制，除分管领导外，其他班子成员均未见工作检查记录；3. 专项整治三年行动工作推进滞后。没有开展全系统动员部署，行动仍停留在纸面上，无“一情况两清单”；4. 隐患排查针对性不强。未制定年度检查计划，今年来下达2份整改通知书，均无整改台账。
20	油气长输管线专委会	1. 传达学习安全生产会议精神不到位。近期全国、全省、全市召开6次重要会议，仅三年行动会议进行了传达；2. “分线分片”责任制落实不到位。以工作分工代替“分线分片”责任制，除分管领导外，其他班子成员均未见工作检查记录；3. 专项整治三年行动工作推进滞后。没有开展全系统动员部署，行动仍停留在纸面上，无“一情况两清单”。

21	民爆专委会	1. 传达学习安全生产会议精神不到位。未见学习传达近期全国、全省、全市召开 6 次重要会议记录；2. “分线分片”责任制落实不到位。以工作分工代替“分线分片”责任制，班子成员均未见工作检查记录；3. 专项整治三年行动工作推进滞后。没有开展全系统动员部署，行动仍停留在纸面上，无“一情况两清单”；4. 隐患排查针对性不强。未制定年度检查计划，今年来下达 8 份整改通知书，均无整改台账。
22	国土地质专委会	专项整治三年行动工作推进滞后。没有开展全系统动员部署，行动仍停留在纸面上。
23	非煤矿山专委会	对矿山安全生产工作创新不够、研究不够。
24	石化专委会	危化监管力量较弱、监管人员专业不对口。目前咸宁市 90% 的危化品生产企业都在嘉鱼，但是嘉鱼县应急局危化监管人员仅有 1 个股长和 1 个分管领导，且都不是化工专业。
25	烟花爆竹专委会	对烟花爆竹零售店监管不足。
26	嘉鱼振兴加气站	1. 安全教育培训考核少，培训内容不全面，无相关法律法规内容；2. 隐患排查频率低，未建立隐患排查制度；3. 未开展安全生产标准化创建；4. 开展应急演练，未制定应急演练方案。
27	嘉麟杰纺织公司	1. 未建立隐患排查和治理清单；2. 部分岗位“一岗两卡”未上墙；3. 未制定隐患排查制度；4. 分管安全的人员对企业安全生产情况不熟悉。
28	羊毛岸加油站	1. 该企业“两书”已上墙，企业安全生产责任告知书上告知单位、包保责任人、联系电话等信息已模糊；2. 高低液位报警仪，无报警记录台账；3. 未落实安全教育培训。
29	嘉南庭院	2 名施工人员高空作业未戴安全帽；

30	新街液化气站	1. 消灭器使用操作知识掌握不全；2. 部分法兰未跨电连接；3. 可燃气体泄漏报警仪损坏或逾期未检测；4. 充装操作台前两盆盆景阻挡应急处置通道；5. 未使用万向节鹤管装卸；6. 有一处紧急切断阀油压出现故障；7. 槽罐车卸液化气时未划专门停车位；8. 无槽罐车卸液化气操作规程；9. 防火堤围堰缺少踏步双向进入。
31	第一中学	1. 使用天然气无操作规程（停止使用时，要求关闭总阀和分管燥阀）；2. 严禁使用铁制、铝制扳手维修阀门；3. 安全警示标识缺失。
32	产业孵化园	1. 部分岗位无岗位操作规程；2. 生产车间地面有油污、湿滑；3. 车间现场管理混乱，氧气钢瓶未分区存放、无防倾倒措施；4. “两书”字迹模糊不清。
33	光年城堡	1. 检修梯设置不科学，存在游客攀爬风险；2. 船文化博物馆无消防器材。

附件二

评级情况

一、乡镇（8A）

A 级：潘家湾镇、官桥镇、鱼岳镇、渡普镇、高铁岭镇、陆溪镇、新街镇、簰洲湾镇

二、专委会（15A，2B）

A 级：非煤矿山、石化工业、烟花爆竹、民爆物品、特种设备、综合交通、建设、城镇燃气、工业（冶金）、校园、医院、油气长输管线、旅游、商贸（成品油）、国土（地质）

B 级：煤炭电力、消防

三、对比情况

1. 乡镇：2019 年评级情况为 6A，2B，此次评级情况为 8A。

评级进步的乡镇：官桥镇、鱼岳镇由 B 提升为 A。

2. 专委会：2019 年评级情况为 14A，3B，此次评级情况为 15A，2B。评级进步的专委会：民爆物品、建设、商贸（成品油）由 B 提升为 A。评级退步的专委会：煤炭电力、消防由 A 降为 B。

咸宁市安全生产委员会办公室

关于对赤壁市安全生产综合督查情况的反馈

赤壁市安全生产委员会::

根据市安办《关于开展安全生产综合督查检查的通知》要求，市安办督查组采取查阅资料、现场询问、实地查看等形式，于9月1日至4日对你市14个乡镇（办事处）、17个专委会以及市安办安全生产工作进行了全覆盖检查，并抽查了5家重点企业和若干生产经营单位。现将有关情况反馈如下：

一、总体情况

赤壁市委、市政府高度重视安全生产工作，认真贯彻落实上级有关安全生产文件会议精神和工作安排部署，充分汲取赵李桥镇“5.23”事故教训，及时研究部署汛期、高温季节安全生产工作，积极推进安全生产标准化达标创建，安全生产形势趋于平稳。**一是统筹协调有提升。**市安委办（市应急管理局）对全域排查出的事故隐患和汛期重点风险进行交办，率先起草《关于深化企业安全生产标准化建设的意见》提请市政府研究出台，着力加强应急管理系统队伍和能力建设，推动专委会（部门）和乡镇隐患排查整治闭环管理水平提升。**二是推动工作有创新。**校园专委会研究印制《校园安全隐患排查及整改销号手册》，实行学校自查、部门抽查，解决学校不知道安全生产查什么、怎么查的问题；工业（冶金）专委会将203家规上工业企业进行

领导包保，主要负责同志带头联系片区、包保企业并参与安全生产检查；燃气专委会一手推进“气化乡镇”建设，一手抓乡镇液化气站安全生产标准化创建；建设专委会每季度组织开展建筑施工安全生产及机械设备专项检查。**三是氛围状态有转变。**车埠镇、蒲圻办事处、陆水湖办事处、中伙铺镇等乡镇坚持一月一排查，闭环管理初步形成；黄盖湖镇针对去年年终评级为C深入整改，优化安全监管力量配备，工作状况得到转变；综合交通、商贸（成品油）专委会结合行业特点，积极开展事故警示教育，狠抓汛期和高温季节安全生产；旅游专委会针对“惠游湖北、乐享咸宁”活动，联合多部门开展安全大检查；非煤矿山专委会召开专项整治三年行动推进会，工作氛围浓厚。

二、存在问题

（一）职责不清，监管有盲区。一方面，部门与部门之间存在职责不清、你推我挡问题。将部门职责等同于专委会职责，专委会牵头管总作用发挥不够。建设专委会认为只需对发证的建筑施工项目进行监管，商贸（成品油）专委会只将城区大型商超和集贸市场纳入监管，工业（冶金）专委会只组织对“规上”工业企业开展检查。目前综合交通、建设、工业（冶金）、煤炭电力、油气长输管线、国土（地质）等专委会，尚未研究出台专委会成员单位工作职责文件。另一方面，部门与乡镇之间存在互相等靠、互相依赖问题。乡镇等着部门来牵头统筹，部门等着乡镇落实属地监管责任，导致一些中小企业、生产加工作坊和农村领域施工项目的安全生产无人监管、无人过问，形成监管盲区和工作短板。

(二) 能力不足，保障待加强。一是监管力量薄弱。大多数乡镇安监办人员少且身兼数职；市发改局增设能源股对应煤炭电力和油气长输管线两个专委会安全生产工作，但尚未落实人员。二是专业人员缺乏。建设专委会因机构改革等原因，流失不少专业技术人员；医院专委会安全生产检查基本为行政督查，查不出专业问题；赤马港办事处安监办工作人员更换频繁，业务不熟，安全生产工作衔接不畅。三是投入保障不足。乡镇对安全生产工作的重视和投入不够，集中表现在人员配备和工作安排上，存在“说起来重要、做起来次要、忙起来不要”现象，安监办普遍老龄化严重，青黄不接；商贸（成品油）等专委会反映经费保障不足，检查执法用车等得不到长期保障，持证人员少，不利于工作开展。

(三) 工作不实，责任不到位。一是“总管”的不严。市安委办（应急管理局）存在“老好人”思想，对专委会（部门）和乡镇指导督导力度不够，缺乏动真碰硬的斗争精神。二是“分管”的不深入。大多数专委会推进行业企业安全生产标准化创建进展缓慢；民爆物品专委会推动行业企业实施安全风险辨识、制定管控措施力度不够；煤炭电力、油气长输管线专委会对安全生产“分线分片”制度理解不深入，落实不到位；综合交通、医院等专委会“分线分片”制度流于形式；工业（冶金）专委会责任领导尚未“走遍”包保的重点企业；国土（地质）专委会专项整治三年行动停留在方案上，安全生产工作氛围不浓。三是“属地”的不细不紧。赵李桥镇在“5.23”事故后，仍存在上级安全生产文件和会议精神传达学习不到位问题，未落实领

导包保重点企业；赤马港办事处传达贯彻上级安全生产文件和会议精神不到位；茶庵岭镇对绘锦服饰公司缺乏安全服务指导，隐患排查不严不实；余家桥乡烟花爆竹监管不到位，存在非法经营现象。

三、工作建议

一是切实提高思想认识。高温季节历来是生产安全事故多发期。7月份以来，全市工矿事故呈上升态势。受疫情影响，新进员工多，教育培训不到位等问题突出，事故风险骤增。国庆期间人流、物流集中，群众性活动增多，安全生产任务繁重。各地区、各有关部门和单位要保持高度警觉，进一步强化红线意识、风险意识和责任担当，严格落实地方党委政府领导责任、部门安全监管责任和企业安全生产主体责任，加强组织领导，狠抓节日期间安全生产各项防范措施落实。

二是切实压实工作责任。各级党政主要领导要亲力亲为，挂帅出征，要以“解剖麻雀”的方式深入研判存在的问题和薄弱环节，加强统筹协调和督办检查；各负有安全生产监管职责的部门要按照“分线分片”要求，严格落实“一岗双责”。市级包保重点企业，县级对所有企业包保全覆盖。乡镇要压实属地责任，协助上级部门强化安全监管。要全面推进“两书”“一岗两卡”工作机制，推动企业安全生产主体责任落实。凡因工作责任不落实、防范措施不到位而发生安全事故的，要依法依规严肃追责。

三是切实强化工作措施。要按照安全生产专项整治三年行动要求，针对新形势，深入分析研究本地区事故发生的规律特

点，提前研判，综合施策。要立即组织开展“两节”前安全生产大检查，市级专委会和部门检查全市重点企业，县级专委会和部门对所有企业全覆盖，乡镇对辖区内企业检查全覆盖。既要突出交通运输、矿山、危险化学品、消防、旅游、建筑施工、校园、特种设备、人员密集场所等重点行业领域，又要加强小微企业、农村建房等边冷行业的风险管控。要针对城市运行和农村监管的重点难点盲点问题，利用《商请函》等，加强乡镇和部门协同联动。要严格实行隐患整改闭环管理，对查出的隐患，应责令限期整改，能尽快整治的立即整治，一时无法整改的要落实责任人、明确时间表，做到整改责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”。

附件：1. 问题清单

2. 评级情况



附件一

问题清单

序号	单位（企业）	存在问题不足或风险隐患	备注
1.	综合交通专委会	1. 安全生产“分线分片”制度落实不到位，其他班子成员带队开展检查较少；2. 行业监管领域未实行清单化管理，风险分级管控不到位；3. 专委会成员单位工作职责文件尚未制定出台。	
2	建设专委会	1. 专业监管力量不足，机构改革中技术人员流失严重；2. 隐患排查整改多为上级检查交办，自身排查整改力度需要加强；3. 专委会统筹作用发挥不充分，成员单位工作职责文件尚未制定出台，对教育、水利其他行业领域建筑施工项目监督检查较少，仅将发证项目纳入监督管理范围。	
3	城镇燃气专委会	1. 安全生产教育培训需要加强。	
4	工业（冶金）专委会	1. 分片的班子成员尚未“走遍”所联系的重点企业；2. 对行业监管领域其他非“规上”工业企业安全监管缺失，缺乏有效措施；3. 专委会成员单位工作职责文件尚未制定出台。	
5	校园专委会	1. 安全生产文件会议精神传达和教育培训需要加强。	
6	医院专委会	1. 专委会成员单位均为卫健系统内单位；2. 安全生产“分线分片”检查督查制度分工明确，但未见班子成员带队到包保片区开展安全生产检查；3. 安全检查隐患排查能力需要加强，目前主要为落实上级检查问题交办。	
7	油气长输管线、煤炭电力专委会	1. 安全监管力量薄弱，编办批复增设能源股但未落实人员；2. 行业监管领域安全风险未实行清单化管理；开展安全生产检查频次较少，隐患排查能力不足、专业指导不够；3. 安全生产“分线分片”制度理解不充分、落实不到位；4. 专委会成员单位工作职责文件尚未制定出台。	
8	旅游专委会	1. 行业监管领域未实行清单化管理，风险分级管控需要加强。	
9	商贸（成品油）专委会	1. 安全监管力量薄弱，持证人员少，投入和保障不足；2. 在小型商超、集贸市场安全监管方面，专委会牵头作用发挥不明显。	

序号	单位(企业)	存在问题不足或风险隐患	备注
10	国土(地质)专委会	1. 安全生产工作氛围不浓,未见上级安全生产会议和文件精神传达学习情况; 2. 专委会成员单位工作职责文件尚未出台。	
11	特种设备专委会	1. 班子成员“分线分片”检查记录不规范。	
12	民爆物品专委会	1. 民爆企业风险辨识与管控措施不全。	
13	消防专委会	1. 人员少, 检查未区分重点企业、一般企业。	
14	非煤矿山专委会	1. 牵头管总和协同联动不够, 专委会办公室设自然资源和规局, 但日常工作基本由应急管理局承担。	
15	石化工业专委会	1. 化工类专业危化监管人员欠缺。	
16	烟花爆竹专委会	1. 与湖南交界, 打非治违力度需进一步加强。	
17	赵李桥镇	1. 部分安全生产会议文件精神传达学习贯彻不到位; 2. 未严格建立重点企业包保制度; 3. 森林防灭火明白人、重点人未建立清单。	
18	茶庵岭镇	1. 未认真落实隐患排查治理要求; 2. 安全生产监管力量薄弱, 企业监管未实现全覆盖, 现场抽查发现绘锦服饰公司未落实“两书”“一岗两卡”等制度, 存在无消防栓、电线铺设不规范、灭火器未开展检测等问题隐患; 3. 中心坪村风力灭火机尚未开封。	
19	赤壁镇	1. 飞鹭加气站存在消防栓压力不足、电线铺设不符合要求等问题隐患。	
20	神山镇	1. 部分排查出的隐患未落实闭环管理要求。	
21	官塘驿镇	1. 安全生产执法文书不规范; 2. 官塘驿液化气站“两书”未上墙, 充装区未安装可燃气体泄漏探测仪; 3. 森林防灭火装备较少, 且管理不到位。	
22	赤马港办事处	1. 安全监管力量配备不强, 工作效果不佳; 2. 安全生产会议文件精神贯彻落实情况较差; 3. 台账资料不健全, 信息报送不及时; 4. 未结合实际制定安全生产专项整治三年行动方案。	

序号	单位(企业)	存在问题不足或风险隐患	备注
23	余家桥乡	1. 安全监管力量薄弱，安全生产宣传工作有待加强；2. 烟花爆竹监管不到位，存在非法经营情况；3. 森林防灭火装备不足	
24	湖北人福药用福利股份有限公司	1. 未实施安全总监制度；2. 安全管理制度未及时更新；3. 安全管理制度不全，如无特殊作业管理制度、受限空间作业管理规定等；4. 未对厂区进行风险辨识并制定管控措施。	
25	赤壁天瑞汽车部件制造有限公司	1. 未进行安全风险辨识并制定管控措施；2. 一车间行吊挂钩无防脱钩设施，行吊下作业人员未戴安全帽；3. 一、二、三车间宜划分储存区域；4. 未建立水性涂料进出台账；5. 未实施安全总监制度。	
26	赤壁市天成线业有限公司	1. 室内消防栓设置不符合标准；2. 照明等用电设备及线路附着在塑料棚布上；3. 车间内部分电线未套管；4. 化纤粉丝（尘）未清理。	
27	同共科技(赤壁)有限公司	1. 生产车间内办公区、仓储区共用，与同共精密公司共用一个生产车间，生产功能混用；2. 未设置室内消火栓系统；3. 生产用电不规范，烤箱等区域使用时无人看守，电线乱接电拼，在使用电热得快等；4. 抽查工作人员，灭火器不能熟练使用；5. 无消防安全管理档案；6. “两书”未上墙；7. 厂房属于租赁，未签订专门的安全生产协议；8. 未开展安全标准化创建。	
28	同共(湖北)精密成行有限公司	1. 厂房属于租赁，未签订专门的安全生产协议；2. 氧气、乙炔瓶混放，并存放在车间；3. 行吊下作业人员未佩戴安全帽；4. 安全生产“两书”未上墙；5. 未开展安全标准化创建。	

附件二

评级情况

一、乡镇（10A, 3B, 1C）

A 级：蒲圻办事处、车埠镇、中伙铺镇、柳山湖镇、赤壁镇、黄盖湖镇、陆水湖办事处、新店镇、官塘驿镇、神山镇

B 级：赤马港办事处、茶庵岭镇、余家桥乡

C 级：赵李桥镇

二、专委会（14A, 3B）

A 级：非煤矿山、石化工业、烟花爆竹、民爆物品、特种设备、综合交通、消防、建设、校园、医院、油气长输管线、旅游、商贸（成品油）、国土（地质）

B 级：煤炭电力、城镇燃气、工业（冶金）

三、对比情况

1. 乡镇：2019 年评级情况为 11A, 2B, 1C，此次评级情况为 10A, 3B, 1C；评级进步的乡镇：黄盖湖镇由 C 提升为 A，柳山湖镇由 B 提升为 A；评级退步的乡镇：赤马港办事处、余家桥乡由 A 降为 B，赵李桥镇由 A 降为 C；茶庵岭镇连续 2 次评级为 B。

2. 专委会：2019 年评级情况为 15A, 2B，此次评级情况为 14A, 3B；评级进步的专委会：综合交通、校园由 B 提升为 A；评级退步的专委会：煤炭电力、城镇燃气、工业（冶金）由 A 降为 B。

咸宁市安全生产委员会办公室

关于对通城县安全生产综合督查的情况反馈

通城县安全生产委员会：

根据《关于开展安全生产综合督查检查的通知》要求，9月1日-4日市安办督查组对你县11个乡镇、14个专委会进行了全覆盖检查，抽查了14家企业、2所学校以及2个在建工程项目，查看了县安办工作开展情况，共排查隐患问题163条，下达检查文书27份。现将检查情况反馈如下。

一、总体情况

县委、县政府高度重视安全生产工作，全面加强党委政府对安全生产工作的领导，定期听取汇报，研究解决问题，主要领导和分管领导带队开展检查，安全形势稳定。县安办能及时传达学习上级会议、文件精神，认真落实“分线包保、分片负责”责任制，及时制发专项整治三年行动方案，召开动员会。对2019年安全生产工作被评为B、C级的乡镇和专委会实行县级领导责任包保。针对农村安全生产监管难点问题，组建“五岗合一”的乡村（社区）应急安全协管员队伍，实现全县185个行政村（社区）全覆盖。专委会认真贯彻落实安委会工作部署，各项工作稳步推进。工业冶金专委会扎实开展专项整治三年行动，成立以分管副县长为组长的领导小组，专题召开工作推进会解决专项行动中存

在的问题和薄弱环节。消防专委会通过检查、培训、宣传相结合的方式检查服务消防重点单位、“十小场所”等 340 余家（次），督促整改隐患 165 处，临时查封 5 处，罚款 19680 元；综合交通专委会针对 2019 年道路交通事故多发的问题，深入剖析原因，强化工作措施，大力开展农村公路安防安全整治，事故得到了有效遏制。城镇燃气专委会充分吸取“6·13”事故教训，积极联合多部门开展了“打非治违”专项行动，共查处非法储存点 4 处，查扣非法运输车辆 2 辆，扣押液化气钢瓶 30 余只。校园专委会通过对全县学校保安、校车施行备案管理，以三个 100% 工作为抓手，联合应急、消防、公安等部门开展防溺水应急演练，多措并举确保校园安全。**乡镇**工作有较大程度提升。关刀镇、石南镇政府在行政人员较为紧张的情况下，固定专班负责安全生产工作；马港镇党委主要领导高度重视，亲自担任安委会主任和三年专项行动领导小组组长；塘湖镇认真总结存在的不足，及时调整班子分工，积极整改，进步明显。沙堆镇开展“高温季节”“危化品储存”“燃气罐车”等专项检查行动，切实将上级安全生产相关会议精神落实落地；大坪乡开展为期一个半月的烟花爆竹专项治理，共查处非法违规销售烟花爆竹 37 户，收缴各类烟花爆竹 2600 余件，以点带面稳步推进专项整治三年行动。

二、主要问题

（一）上级会议和文件精神传达贯彻不到位。少数专委会和乡镇，对上级会议精神传达不及时，执行文件要求打折扣。成品

油专委会无相关会议精神传达学习记录，未开展行业领域内高温季节、危化品储存安全检查工作。北港镇对“6·13 重大液化气槽罐车爆炸事故教训”和“做好高温季节安全生产工作的通知”相关精神进行传达学习但未开展辖区内液化气罐车安全检查和高温季节安全检查。煤炭电力、特种设备、国土（地质）、民爆专委会未落实“分线分片”责任制，其他专委会和乡镇虽然出台文件，但多数未见除分管安全生产以外的其他班子成员检查痕迹。

（二）专项整治三年行动工作进度滞后。县安办没有很好的发挥牵头抓总作用，推动专项整治三年行动力度不够。**一是行动方案针对性不强**。各专委会和乡镇虽制定了行动方案，但是除关刀镇和石南镇的行动方案贴近实际外，其他大部分方案均为照抄照搬，没有针对性和操作性。**二是专委会动员部署基本未开展**。除工业专委会外，大部分专委会未见系统内动员部署会记录。**三是行动基本停留在纸面上**。将日常检查监管等同于开展行动，基本没有落实相关专项工作。

（三）日常监管和隐患排查治理不深入。大部分乡镇和专委会未结合实际对本地区、本行业领域安全风险实施分级分类管控，未进行全覆盖检查。成品油专委会未制定年度检查计划，无日常检查记录台账，无高温季节、危化品储存安全等工作开展情况，旅游、医院、交通专委会等未严格落实隐患整改闭环管理。北港镇安全检查流于形式，检查发现安全隐患均为无。麦

市镇对安全生产工作不重视、不主动，年初至今，未见一份检查记录，部分下发的关于安全生产文件与自身实际情况及其不符。乡镇企业监管仍是薄弱环节，乡镇的私人加油站、小型企业、燃气站均存在无安全生产投入台账记录、未制定年度培训计划并开展培训、未开展应急演练等共性问题，企业主观能动性较差，未能在近期的事故警示教育中吸取经验，举一反三开展隐患排查。

（四）森林防火准备工作不充分。乡镇普遍未对8月份的森林防火会议精神进行贯彻落实，防火工作四级责任包保工作推进较缓慢，镇村两级购买或者驻村工作队支持购买的防灭火器材还比较少，只有30%的村镇准备了防火器材，其他防火措施基本空白。

三、工作建议

一是切实提高思想认识。高温季节历来是生产安全事故多发期。7月份以来，全市工矿事故呈上升态势。受疫情影响，新进员工多，教育培训不到位等问题突出，事故风险骤增。国庆期间人流、物流集中，群众性活动增多，安全生产任务繁重。各地区、各有关部门和单位要保持高度警觉，进一步强化红线意识、风险意识和责任担当，严格落实地方党委政府领导责任、部门安全监管责任和企业安全生产主体责任，加强组织领导，狠抓节日期间安全生产各项防范措施落实。

二是切实压实工作责任。各级党政主要领导要亲力亲为，挂帅出征，要以“解剖麻雀”的方式深入研判存在的问题和薄弱环

节，加强统筹协调和督办检查；各负有安全生产监管职责的部门要按照“分线分片”要求，严格落实“一岗双责”。市级包保重点企业，县级对所有企业包保全覆盖。乡镇要压实属地责任，协助上级部门强化安全监管。要全面推进“两书”“一岗两卡”工作机制，推动企业安全生产主体责任落实。凡因工作责任不落实、防范措施不到位而发生安全事故的，要依法依规严肃追责。

三是切实强化工作措施。要按照安全生产专项整治三年行动要求，针对新形势，深入分析研究本地区事故发生的规律特点，提前研判，综合施策。要立即组织开展“两节”前安全生产大检查，市级专委会和部门检查全市重点企业，县级专委会和部门对所有企业全覆盖，乡镇对辖区内企业检查全覆盖。既要突出交通运输、矿山、危险化学品、消防、旅游、建筑施工、校园、特种设备、人员密集场所等重点行业领域，又要加强小微企业、农村建房等边冷行业的风险管控。要针对城市运行和农村监管的重点难点盲点问题，利用《商请函》等，加强乡镇和部门协同联动。要严格实行隐患整改闭环管理，对查出的隐患，应责令限期整改，能尽快整治的立即整治，一时无法整改的要落实责任人、明确时间表，做到整改责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”。

附件：1. 问题清单
2. 评级情况



附件一

问题清单

序号	部门（单位）	隐患问题
1	消防专委会	未落实“分线分片”责任制。
2	特种设备专委会	1. 未见“分线分片”相关文件； 2. 对行业领域类安全检查未实现全覆盖、未专题研究解决行动中存在问题。
3	综合交通专委会	1. 三年行动推动力度不够，操作性不强，未开展系统内动员； 2. “分线负责、分片包保”责任落实不到位，分管领导带队检查力度不够； 3. 督查检查未进行复查，没有形成隐患闭环管理。
4	校园专委会	推动部署本行业领域安全生产专项整治三年行动力度不够、个别临聘人员保安等年龄偏大。
5	医院专委会	1. 专项整治行动不深入，仅下发了文件； 2. 隐患整改未形成闭环； 3. 上级会议精神、文件要求未及时传达。
7	煤炭电力专委会	1. 专项整治行动不深入，仅制定方案； 2. 未落实“分线分片”责任制； 3. 对排查隐患问题未施行闭环管理。
8	旅游专委会	1. 分线分片责任制度落实不到位； 2. 安全生产专项整治行动未动员部署，未开展隐患排查治理工作； 3. 没有对“两办关于加强安全生产工作的紧急通知”进行学习传达，并落实； 4. 隐患整改未闭环。
9	国土专委会	1. 三年行动不深入，行动只停留在方案上； 2. “分线分片”责任制落实不到位。
10	建设专委会	1. 对行业领域内建设项目情况掌握不清，未进行风险分级管控；

		<p>2. 施工现场检查不深入，隐患排查不彻底；</p> <p>3. 未落实隐患整改闭环管理；</p> <p>4. 未开展行业领域内应急演练。</p>
11	城镇燃气专委会	<p>1. 未落实隐患整改闭环管理；</p> <p>2. 未开展行业领域内安全教育培训；</p> <p>3. 无年度检查计划。</p>
12	商贸成品油 专委会	<p>1. 安全生产会议、文件精神传达无台账资料，未见危化品储存安全、高温季节安全检查等相关工作落实情况；</p> <p>2. 无年度检查计划；</p> <p>3. 三年整治行动未开展动员部署，未开展相关专项工作；</p> <p>4. 未见日常检查检查文书及相关检查复查资料，同时抽查部分加油站未见其检查痕迹。</p>
13	工业冶金专委会	<p>1. 对隐患整改问题没有闭环管理；</p> <p>2. 三年行动方案不完善，未涉及两个专题和五项行动。</p>
14	民爆专委会	<p>1. 安全生产会议、文件精神传达无台账资料；</p> <p>2. 分线分片责任制度落实不到位，未见“分线分片”相关文件。</p>
15	通城县五里镇	<p>1. 对监管企业底数不清；</p> <p>2. 企业检查未全覆盖；</p> <p>3. 安全生产专项整治三年行动推进不深入；</p> <p>4. 风力灭火机配备台数未达到 5 台；</p> <p>5. 重点人员名单镇、村两级不一致；</p> <p>6. 对灭火装备实际操作、使用不熟练。</p>
16	通城县石南镇	<p>1. 安全生产专项整治三年行动推进不深入；</p> <p>2. 对辖区企业未实现全覆盖检查；</p> <p>3. 对企业隐患排查整改未施行闭环管理；</p> <p>4. 对全镇灭火装备未登记造册，底数不清；</p> <p>5. 抽查梅港村防火预案，无重点山头、重点村组、包保村干部相关内容。</p>
17	通城县塘湖镇	<p>1. 安全生产专项整治三年行动推进不深入；</p> <p>2. 对辖区企业未实现全覆盖检查，包保责任未做到全覆盖；</p> <p>3. 森林防火重点人员名单镇村两级不一致，没有重点人员监护</p>

		<p>人员联系方式；</p> <p>4. 村级护林员防火巡查记录本记录不规范，无当日巡查人员签名。</p>
18	通城县关刀镇	<p>1. 安全生产专项整治行动方案针对性不强，检查未做到全覆盖；重点企业未包保；</p> <p>2. 防火应急预案未及时修订；</p> <p>3. 抽查高冲村扑火队员 3 名，电话不畅通。</p>
19	通城县马港镇	<p>1. 安全生产专项整治三年行动开展不深入；</p> <p>2. 日常监管、检查未做到全覆盖，包保责任未全覆盖；</p> <p>3. 隐患排查整改未形成闭环；</p> <p>4. 森林防火未对全镇重点人员登记汇总，情况掌握不清；</p> <p>5. 没有 2019 年至 2020 年 5 月 1 日重点防火期巡查记录。</p>
20	通城县麦市镇	<p>1. 安全生产专项整治行动照搬照抄，三年行动基本未开展；</p> <p>2. 没有人员负责具体安全生产工作；</p> <p>3. 工作开展不扎实，没有日常检查记录；</p> <p>4. 实际查看镇政府灭火装备，没有找到负责人；</p> <p>5. 抽查村级重点人员名单与镇政府重点人员名单有出入，底数不清。</p>
22	通城县四庄乡	<p>1. 对 7 月 31 日全国和省市安全生产电视电话会议精神及 8 月 10 日危化品储存安全专项检查整治工作会议精神未进行传达学习，且未开展相关检查工作；</p> <p>2. 三年专项整治行动有方案但具体工作未开展；</p> <p>3. 安全生产隐患排查治理工作未闭环管理；</p> <p>4. 森林防火应急预案没有按要求修订。</p>
23	隽水镇	<p>1. 8 月 10 日危化品储存安全专项检查整治工作会议精神及 6 •13 重大液化气槽罐车爆炸事故教训未进行传达学习，且未开展相关检查工作；</p> <p>2. 分线分片责任制工作落实不到位，抽查部分包保人未见其检查情况；</p> <p>3. 三年行动整治方案未深入开展；</p> <p>4. 森林防火应急预案简单，无台账记录。</p>
24	大坪乡	<p>1. 对“两办关于加强当前安全生产工作的紧急通知文件”精神</p>

		未进行传达学习；且未开展危化品储存安全、高温季节检查等工作； 2. 安全生产隐患排查治理工作未施行闭环管理； 3. 安全生产专项整治二年行动开展不深入； 4. 未开展本年度安全教育培训。
25	北港镇	1. 未认真落实“6·13重大液化气槽罐车爆炸事故教训”和“做好高温季节安全生产工作”等相关会议精神要求，未开展相关安全检查工作。 2. 对辖区企业下达限期整改指令书未及时复查销号； 安全生产隐患排查流于形式，检查发现多次安全检查隐患问题均为无； 3. 安全生产相关台账资料不规范、不全面。
26	沙堆镇	1. 安全生产台账资料不规范，如安全生产检查情况只有检查图片无检查文书； 2. 三年专项整治行动有方案但相关专项行动开展不深入。
27	通城四庄加油站	1. 罐区杂草未及时清除； 2. 罐区入口无人体静电释放装置； 3. 静电接地夹失效未及时维保更换； 4. “两书”已上墙但未更新； 5. 隐患排查治理不深入。
28	通城双大加油站	1. 两书已上墙但未及时更新； 2. 2020年度未开展教育培训； 3. 2020年度未开展应急演练。
29	通城县宝塔加油站	1. 企业两书已上墙但未及时更新更换； 2. 企业安全管理不到位，未严格落实摩托车加油操作规程要求； 3. 未见教育培训、隐患排查治理台账记录； 4. 应急演练台账资料不规范（有手机照片但未形成台账资料）。
30	通城县横冲加油站	1. 企业未落实“一岗两卡”； 2. 教育培训台账不规范无培训考核试卷； 3. 企业未落实摩托车加油操作规程要求； 4. 罐区应加强安全管理对杂草进行清除；

		5. 卸油操作规程损坏未及时更换。
31	南山加油站	1. 企业两书已上墙但未及时更换; 2. 静电接地夹失效未及时维保; 3. 罐区安全管理缺失，未对杂草进行清除; 4. 未见教育培训记录台账; 5. 未见隐患排查记录台账。
32	通城桥头加油站	1. 进出口未设置限速标识; 2. 罐区禁止种菜，杂草未及时清理; 3. 加油岛灭火器未成双配制。
33	通城县大柱加油站	1. 两书已上墙，但未对变更内容及时更新更换; 2. 无摩托车加油安全操作规程; 3. 卸油作业区无卸油安全操作规程。
34	通成新材料有限公司	1. 新罐区缺少安全警示标识; 2. 新罐区装卸作业区工具选用不当; 3. 装卸作业区无安全操作规程; 4. 对企业前期检查（8月17日）整改情况进行抽查，目前企业甲类车间控制室仍未移出。
35	湖北通特科技有限公司	1. 没有专职安全员; 2. 没有做安全生产现状评价; 3. 员工安全帽佩戴不规范; 4. 氧气瓶与液化气瓶随意摆放，未专库储存; 5. 现场管理不足; 6. 对乡镇提出的问题未整改到位。
36	大坪乡液化气站	1. 两书为2018年的未及时对变更内容进行更新; 2. 未落实一岗两卡; 3. 现场安全管理缺失，对进场前人员未严格按照相关安全管理制度执行; 4. 企业对危化品运输车辆管理不规范，无相关管理台账资料; 5. 企业可燃气体探测报警器过期未检测; 6. 2020年未开展安全教育培训; 7. 未建立可燃气体探测报警处理台账;

		8. 部分灭火器未定期检测、维护。
37	通城县石南液化气站	1. 安全阀逾期未检测； 2. 未严格落实进出库安全管理制度，未按要求收集收集、打火机等火种； 3. 无静电释放装置； 4. 罐装区私拉电线。
38	通城县启应液化气站	1. 无制度； 2. 安全阀逾期未检； 3. 操作台、压缩机房摄像头不防爆； 4. 部分灭火器过期未及时更换； 5. 防雷装置未按时定期检测； 6. 现场安全管理缺失，卫生间设置在工作区，现场检查发现烟头、烟盒等。
39	沙堆镇液化气站	1. 厂区用推车未进行防静电处理，如安装防静电橡胶套等； 2. 充装作业区域无安全操作规程； 3. 企业部分压力表过期未检测； 4. 可燃气体探测报警器过期未检测（2018年5月到期）； 5. 防雷检测报告过期未检； 6. 企业对危化品运输车辆未实行安全管理，如进出车辆未登记，未对燃气槽罐车人员、车辆资质等进行审核； 7. 未开展安全教育培训及应急演练。
40	通城一中	1. 经查学校一键式报警、“八件”均已配备到位且正常投入使用； 2. 危化品实验室安全管理制度不全，无相关安全操作规程（如危化品废物处理等）； 3. 易制毒易制爆化学品无进出库登记记录，无货物物料标识； 4. 实验室及危化品保管室消防应急设施配备不足；部分灭火器过期未及时更换； 5. 实验室安全管理不到位，现场检查发现配制部分药品存在混放的现象。
41	通城二中	1. 经查学校一键式报警、“八件”均已配备到位且正常投入使用； .

		<p>2. 实验室无危化品使用、出入库登记记录台账；</p> <p>3. 实验室无温湿度记录（危化品储存室）；</p> <p>4. 实验室灭火器过期未及时更换；</p> <p>5. 实验室、试剂室未配备必要应急物资，如防酸碱手套、便携式防毒面具等。</p>
42	时代悦府项目	<p>1. 施工现场安全警示标识不足；</p> <p>2. 现场安全管理缺失，塔吊作业区作业人员未佩戴安全帽；</p> <p>3. 施工方应急预案未备案；</p> <p>4. 未开展安全教育培训及应急演练。</p>
43	通城习嘉项目	<p>1. 施工现场安全警示标识不足；</p> <p>2. 施工方案均为填报审批时间；</p> <p>3. 部分特种作业人员证件过期；</p> <p>4. 教育培训台账资料不规范，未见培训考核试卷；</p> <p>5. 施工方应急预案未备案。</p>

附件二

评级情况

一、乡镇（7A, 4B）

A 级：关刀镇、马港镇、五里镇、石南镇、沙堆镇、塘湖镇、大坪乡

B 级：北港镇、隽水镇、四庄乡、麦市镇

二、专委会（14A, 2B）

A 级：煤炭电力、非煤矿山、石化工业、烟花爆竹、民爆物品、特种设备、综合交通、消防、工业（冶金）、校园、医院、旅游、商贸（成品油）、国土（地质）、

B 级：城镇燃气、建设

三、对比情况

1. 乡镇：2019 年评级情况为 6A, 4B, 1C，此次评级情况为 7A, 4B；评级进步的乡镇：北港镇由 C 提升为 B，塘湖镇、大坪乡由 B 提升为 A；评级退步的乡镇：麦市镇由 A 降为 B；隽水镇、四庄乡连续 2 次评级为 B。

2. 专委会：2019 年评级情况为 11A, 5B，此次评级情况为 14A, 2B；评级进步的专委会：烟花爆竹、民爆物品、综合交通、校园由 B 提升为 A；评级退步的专委会：城镇燃气由 A 降为 B；建设连续 2 次评级为 B。

咸宁市安全生产委员会办公室

关于对崇阳县安全生产综合督查的情况反馈

崇阳县安全生产委员会：

根据《市安办关于开展安全生产综合督查检查的通知》要求，市安办督查组采取查阅资料、现场询问、实地查看等方式，于9月1日至4日对你县12个乡镇和16个专委会安全生产进行了全覆盖检查，抽查了38家企（事）业单位和12个行政村，发现隐患问题270条。现将检查情况反馈如下：

一、总体情况

县委、县政府高度重视安全生产工作，深刻汲取“5.29”事故教训，全面开展警示教育，举一反三，补齐工作短板。县安办充分发挥牵头管总作用，深入开展安全生产专项整治三年行动，推动各行业领域开展隐患排查治理，工作作风和精神状态焕然一新。专委会积极贯彻落实上级工作安排部署，有针对性地制定了专项整治三年行动工作方案，并开展隐患排查治理，负责同志和监管人员业务熟、责任心强，对行业领域情况和主要风险心中有数。建设专委会对12个在建项目工地安全检查和宣传培训落实全覆盖。特种设备专委会被评为全省“三十五项”安全监管标准化试点单位。乡镇压实“分线负责、分片包保”责任制，及时部署专

项整治三年行动，积极备战森林防灭火工作，对属地企业开展全覆盖检查。青山镇强化企业风险辨识，建立健全“一企一档”风险台账；路口镇加强安全准入管理，推动企业开展“安全评价”体检；白霓镇创新监管方法，协同有关部门加强对油站违停车辆整治；港口乡强化目标考核，将安全生产纳入村级年终考核一票否决项。

二、主要问题

（一）工作不深入。通过检查发现，很多好的制度措施，由于宣贯不到位、领会学习不深入，越到基层消化吸收越差，最后演变成了工作上的形式主义和包袱。“两书两函”、“一岗两卡”和森林防火“十有”、“十不准”等制度措施很多地方还停留在墙上和文件里，很多人对其具体的内容和作用都一知半解，没有落地落实、真正发挥作用，工作成效不佳；大部分乡镇专项整治三年行动方案没有结合乡镇实际，针对性不强；多数乡镇存在监管不对路的问题，未制定监督检查清单，监督检查内容不明确，未对标对表检查，监督检查缺乏实效；乡镇安全风险辨识内容需进一步细化，未建立“一企一档”工作机制；多数企业安全教育培训形式化，无培训计划方案，台账失实，应付检查。

（二）工作不平衡。重点领域（特种设备、交通、建设等专委会）安全监管力度强于一般领域监管；森林防火重点乡镇好于一般乡镇。乡镇、专委会“分线”责任落实普遍好于“分片”；规上

企业、城关企业主体责任意识、安全本底水平好于乡镇企业和小微企业；乡镇安全生产工作片面化，只重检查，对宣传培训、标准化创建、应急管理等基础工作推进不力。

（三）工作不主动。全县对企业标准化创建工作宣传、激励不到位，标准化创建工作严重滞后。天城、青山、肖岭、铜钟等乡镇安全监管中存在直管企业、开发区企业交叉时，未延伸“两明两统”工作机制、实现信息共享和协同联动；商贸成品油未做到行业检查全覆盖；旅游专委会对柃蜜小镇隐患问题督办整改不力；部分乡镇森林防火工作存在等、靠、观望态度，下半年工作尚未启动。部分国营企业（中石化桂花泉、路口加油站）安全监管主体责任意识弱化，重点隐患问题久拖不改。

三、工作建议

一是切实提高思想认识。高温季节历来是生产安全事故多发期。7月份以来，全市工矿事故呈上升态势。受疫情影响，新进员工多，教育培训不到位等问题突出，事故风险骤增。国庆期间人流、物流集中，群众性活动增多，安全生产任务繁重。各地区、各有关部门和单位要保持高度警觉，进一步强化红线意识、风险意识和责任担当，严格落实地方党委政府领导责任、部门安全监管责任和企业安全生产主体责任，加强组织领导，狠抓节日期间安全生产各项防范措施落实。

二是切实压实工作责任。各级党政主要领导要亲力亲为，挂帅出征，要以“解剖麻雀”的方式深入研判存在的问题和薄弱环

节，加强统筹协调和督办检查；各负有安全生产监管职责的部门要按照“分线分片”要求，严格落实“一岗双责”。市级包保重点企业，县级对所有企业包保全覆盖。乡镇要压实属地责任，协助上级部门强化安全监管。要全面推进“两书”“一岗两卡”工作机制，推动企业安全生产主体责任落实。凡因工作责任不落实、防范措施不到位而发生安全事故的，要依法依规严肃追责。

三是切实强化工作措施。要按照安全生产专项整治三年行动要求，针对新形势，深入分析研究本地区事故发生的规律特点，提前研判，综合施策。要立即组织开展“两节”前安全生产大检查，市级专委会和部门检查全市重点企业，县级专委会和部门对所有企业全覆盖，乡镇对辖区内企业检查全覆盖。既要突出交通运输、矿山、危险化学品、消防、旅游、建筑施工、校园、特种设备、人员密集场所等重点行业领域，又要加强小微企业、农村建房等边冷行业的风险管控。要针对城市运行和农村监管的重点难点盲点问题，利用《商请函》等，加强乡镇和部门协同联动。要严格实行隐患整改闭环管理，对查出的隐患，应责令限期整改，能尽快整治的立即整治，一时无法整改的要落实责任人、明确时间表，做到整改责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”。

附件：1. 问题清单
2. 评级情况

咸宁市安全生产委员会办公室

2020年9月11日

附件一

问题清单

序号	被检查单位	检查内容	存在的问题和建议
1	县安办 (应急管理局)	安全生产	1.“分线分片”、“两书两函”、“一岗两卡”等推进力度不够，部分乡镇、专委会、企业未落实有关制度；2.对乡镇安全生产专项整治三年行动指导、推进力度不够，“两个清单”普遍过于简单；3.标准化创建工作推动不力；4.督促专委会、乡镇强化隐患整改闭环力度不够。
		森林防火	1.森林防火工作主动性不够，存在观望现象，下半年森林防火工作未启动。2.“四级包保”责任制未及时更新；3.森林防火“十有”宣贯力度有待加强；4.森林防灭火工作的教育培训力度不够。
2	桂花泉镇	安全生产	1.对辖区部分企业安全风险辨识要进一步强化，尤其是涉及有限空间作业的企业；2.未落实安全风险“一企一档”工作要求。
		东源村	森林防灭火装备较少，需进一步补充。
		桂花泉液化气站	1.进出站火种管控不到位；2.充装区有杂草未清理；3.安全警示标识设置不规范，不醒目。
		桂花泉加油站	1.无泄漏报警装置；2.进站出入口未设置减速带；3.加油站上方罩棚垮塌损毁，未及时修复，有高处坠落风险。
3	天城镇	安全生产	1.辖区处于县级部门、开发区和乡镇三重监管区域监管，未实现有效的信息共享和协同联动；2.未落实安全风险“一企一档”工作要求。
		新塘岭村	森林防灭火器材未经常维护、保养。
		弘扬液化气站	充装作业人员未正确穿戴防静电的衣服、鞋子等劳保用品。
		腾腾加油站	加油站进出口限速装置损坏未修复。

		污水处理厂	1.污水处理厂有限空间作业岗位管控不严，未上锁管理；2.对涉及“有限空间”作业岗位辨识不全，安全警示不到位。3.未严格执行特殊作业审批制度；4.安全管理人员安全管理业务不熟，需进一步加强学习。
4	路口镇	安全生产	日常检查仍存在方法不对路的问题，未根据不同行业企业制定安全检查方案和清单进行对标对表检查。
		团山村	要进一步加大“十不准”、“十有”宣教力度。
		路口加油站	1.高低液位装置的报警装置损毁，未及时进行修复运行；2.进出口未设置减速装置。
		路口液化气站	1.进出站火种管控不严；2.工作区域有杂草；3.部分废弃钢瓶违规露天存放，未进行入库管理；4.防雷设施逾期未检测。
5	白霓镇	安全生产	1.对“两书”、“一岗两卡”制度未深入学习；2.三年专项整治行动方案结合乡镇实际不够，针对性不强；3.部分督查检查的问题未严格执行闭环管理；4.未落实安全风险“一企一档”工作要求。
		龙泉村	森林防灭火器材没有进行“专库”管理。
		白霓液化气站	1.安全警示标志设置不规范，未能起到有效的警示作用；2.作业现场有废纸、树叶等杂物未及时清理；3.进出站火安全管控需进一步加强。
		沈家石化	加油站进出口限速装置损坏未修复。
6	沙坪镇	安全生产	1.部分分管领导未带队开展检查；2.制定了三年行动方案，但行动力度不大，“两个清单”过于简单；3.无风险辨识台账，隐患排查有检查记录，但是整改回复资料较少，部分问题整改未形成闭环；4.安全生产宣传、教育、演练活动开展较少。
		森林防火	1.防火预案、队伍信息未及时更新；2.下半年未开展乡镇防火演练，防火员培训覆盖不全面；3.森林防火工作主动性不够，存在观望现象。
		崇阳银丰工艺有限公司	1.未落实“两书”和“一岗两卡”；2.消防栓管道材质不合格，压力不足；3.车间和仓库未区分，作业环境较混乱。

		沙坪液化气站	1.进出站火种管控不严；2.工作区域与生活区域没有分离，设有卫生间和热水器；3.部分钢瓶违规露天存放，未进行入库管理；4.废弃钢瓶自行处理废气后交第三方运走。
		石坳村	1.防火预案、队伍信息未及时更新；2.负责人不知道“十有”；3.风力灭火机未启用；4.下半年防火工作未启动。
7	肖岭乡	安全生产	1.分管安全生产领导对工作重视不够；2.安全生产责任制以班子成员分工、“双责三级”等形式确立，未制定分线分片文件；3.未制定三年行动方案，按要求上报了两个清单；4.未开展风险辨识，隐患排查不深入，未落实整改闭环；5.安全生产宣教、演练活动开展较少。
		森林防火	1.防火预案、队伍信息未及时更新；2.下半年未开展乡镇防火演练，防火员培训覆盖不全面；3.森林防火工作主动性不够，存在观望现象。
		肖岭中学	1.实验室危化用品废弃未按规程操作；2.宿舍楼存在消防隐患，未设置应急疏散指示标志。
		湖北呈达电工科技有限公司	1.每天使用200多公斤甲醇，一个月使用约4吨，未制定安全生产评价报告；2.甲醇储备仓库选址不合理，与车间、生活区安全间距不足；3.仓库未安装泄漏报警装置和防爆装置，电线未穿套管；4.仓库通风不良，未安装排风扇；5.无甲醇理化特性告知卡和应急处置卡；6.消防设施不足，应配备防化服和防毒面具，设置洗眼池；7.电焊工没有穿戴保护装备，无证上岗；8.污水处理池未开展有限空间辨识和警示标志。
		肖岭村	1.防火预案、队伍信息未及时更新，台账资料比较混乱；2.负责人不知道“十有”；3.灭火设备较少；4.下半年防火工作未启动。
8	石城镇	安全生产	1.制定了三年行动方案，但行动力度不大，“两个清单”过于简单；2.无风险辨识台账，隐患排查有检查记录，部分问题整改未形成闭环；3.安全生产宣传、教育、演练活动开展较少。
		森林防火	1.防火预案、队伍信息未及时更新；2.下半年未开展乡镇防火演练，防火员培训覆盖不全面；3.森林防火工作主动性不够，存在观望现象。

		桂口气站	罐区扩建升级要严格按照审批程序操作。
		西庄旅游度假村	需严格落实安全生产“三同时”制度。
		西庄村	1.防火预案、队伍信息未及时更新；2.负责人不知道“十有”；3.风力灭火机未启用；4.下半年防火工作未启动。
9	青山镇	安全生产	1.书记镇长没有落实包保对象，部分分管领导未带队开展检查；2.制定了三年行动方案，但行动力度不大，“两个清单”过于简单；3.隐患排查有检查记录，部分问题整改未形成闭环；4.安全生产宣传、教育、演练活动开展较少；5.辖区处于县级部门、开发区和乡镇三重监管区域监管，未实现有效的信息共享和协同联动。
		森林防火	1.防火预案、队伍信息未及时更新；2.下半年未开展乡镇防火演练，防火员培训覆盖不全面；3.森林防火工作主动性不够，存在观望现象。
		青山水库 (水上交通)	1.水上商店老板不会使用灭火器，消防通道上放置散装桐油；2.要加强“高石湾”“龙泉州”两个水上风险点识别和管控；3.未见应急预案。
		稳健医疗 (青山)	1.企业负责人对安全生产重视不够，主体责任落实不力；2.未见“两书”和“一岗两卡”；3.LNG 液化天然气罐体与车间间距不足，高温天气下没有值守人员，未开喷淋；4.3个锅炉未见特种设备检测标志；5.台账资料不齐全，宣教培训演练没有针对性；5.生产车间通风不良，工作人员未穿戴劳保用具。
		青泉液化气站	1.作业区与生活区间距不足，动用明火做饭；2.报警器损坏未修；3.改扩建需严格遵守审批程序。
		崇阳嘉怡纺织 有限公司	1.墙面材料不符合消防要求，消防栓压力不足；2.“两书”未上墙，“一岗两卡”未落实；3.电焊叉车未见有关证件；4.电线私搭乱接，电线未套管，未安装防爆开关；5.加强厂区原料使用管理，油罐应与作业现场保持合理间距。
		城万小学	注意消防安全
		蔡墩加油站	作业区停放摩托车

		西冲村	1.防火预案、队伍信息未及时更新；2.负责人不知道“十有”；3.风力灭火机未启用；4.下半年防火工作未启动。
10	高枧乡	安全生产	1.会议精神有记录但无具体工作部署落实行动；2.分线分片有文件但无分管副职领导分片包村的内容，只有分管安全副职的相关记录；3.三年行动方案未结合自身实际，照抄县级方案，两个清单中显示只对液化气站和东山电站开展了专项检查；4.隐患排查未落实问题整改闭环，相关违法行为未及时向业务主管部门移交；5.未开展企业主要负责人培训，对烟花爆竹、消防等未开展检查；6.无风险辨识台账，未落实安全风险“一企一档”工作要求，镇区街道木质结构装饰未被纳入消防隐患巡查重点；7.乡镇安监办人手不足。
		森林防火	1.防火预案未及时更新；2.下半年未开展乡镇防火演练，防火员培训覆盖不全面；3.村级巡查存在午餐时段真空；4.电话抽查义源村防火员，村里只有1台风力灭火机；5.森林防火工作主动性不够，存在观望现象。
		高枧乡液化气站	1.两书未更新，告知书无行业主管部门包保；2.资料台账杂乱，现场操作人员对安全管理知识不熟悉，管理现场形同虚设，3.人员培训未到位，管理人员对可燃有毒气体检测仪使用不熟悉；4.未见应急预案，未开展应急演练；5.上级检查的问题未见整改回复；6.未见隐患排查制度，排查记录走形式；7.周围茅草未割。
11	金塘镇	安全生产	1.部分分管领导未带队开展检查；2.安全生产专项三年整治行动工作方案未结合本地实际，未开展具体行动，无工作情况和隐患清单.制度清单；3.隐患排查记录方法简单，问题整改未形成闭环；4.未对辖区未开展风险识别，未落实包保和措施；5.未开展企业主要负责人安全生产培训，对烟花爆竹、消防等未开展检查；6.乡镇安监办人手不足，7.无风险辨识台账，未落实安全风险“一企一档”工作要求。
		森林防火	1.未及时更新工作预案，无防火示意图；2.防火巡查存在中午时段真空；3.下半年未开展乡镇防火演练，防火员培训覆盖不全面；4.森林防火工作主动性不够，存在观望现象。

		金塘镇液化气站	1.员工培训不到位；2.周围茅草未割；3.隐患排查巡查记录流于形式；4.现场管控不严，有家禽飞入。
		柃蜜小镇	1.主要负责人未取得安全生产知识和能力培训合格证；2.制度建设不健全，未结合自身实际，台账杂乱无章，未明确具体负责安全的机构；3.未落实隐患排查制度，隐患排查不深入，记录不全；4.对自营和分包经营的项目安全管理不够，承包经营4个项目，只看到一个项目的安全管理协议；5.对上级检查的问题整改未闭环；6.应急预案针对性不强，未开展应急演练；7.教育培训未按三级培训要求落实，未制定培训计划和结果考评；8.未开展风险辨识，安全管理人员底数不清、情况不明。
12	港口乡	安全生产	1.部分分管领导未按照分线分片责任制带队开展检查；2.制定了三年行动方案，但行动力度不大；3.隐患排查有月度检查记录，但是整改回复资料较少，部分问题整改未形成闭环；4.无风险辨识台账，未落实安全风险“一企一档”工作要求。
		森林防火	1.未及时更新工作预案，无防火示意图；2.防火巡查存在中午时段真空；3.下半年未开展乡镇防火演练，防火员培训覆盖不全面；4.电话抽查游家村防火突击员，其对防火期不清楚，并未接受相关培训；5.森林防火工作主动性不够，存在观望现象。
		港口乡液化气站	1.主要负责人安全生产知识和能力培训合格证过期；2.未见员工培训相关台账；3.隐患排查流于形式，上级部门检查出来的问题未如实记录；4.外围茅草未割。
		港口村	1.防火预案不完善，对重点区域情况未登记造册；2.防火巡查存在中午时段真空；3.下半年未开展乡镇防火演练，防火员培训覆盖不全面；4.“十有”相关内容公示已过期。
13	铜钟乡	安全生产	1.部分分管领导未按照分线分片责任制带队开展检查；2.三年行动方案未结合本地实际，行动力度不大；3.无风险辨识台账，未落实安全风险“一企一档”工作要求。

		森林防火	1.未及时更新工作预案；2.防火巡查存在中午时段真空；3.下半年未开展乡镇防火演练，防火员培训覆盖不全面；4.防火装备未规范存放；5.分管防火的同志刚接手，对相关工作情况要加强熟悉；6.工作主动性不够，存在观望现象。
		独石村	1.防火预案未及时更新；2.防火员培训覆盖不全面；3.村级巡查存在午餐时段真空；4.村规民约不够具体；5.“十有”相关内容公示已过期。
		润楚新材料有限公司	1.告知书无包保行政单位，未开展标准化创建；2.监控设备设置不合理，对施工重点区域存在盲区，监控人员脱岗；3.现场管理存在安全隐患，安全管理手段简单；4.无隐患排查制度，记录流于形式；5.企业负责人及安全管理人员意识需要加强。
14	消防专委会	消防大队	1.全县企业包保由参谋一个人包；2.未对消防重点单位检查全覆盖。
		金泰广场	1.无告知书，未开展标准化创建；2.企业主要负责人安全生产意识淡薄，虽然能够讲的头头是道，但是未明确具体负责安全生产工作的部门，有两个部门共同抓安全，但是落实上存在部门间相互推诿，职责不明，制度不健全等情况；3.主要负责人未取得安全生产知识和能力培训合格证；4.对承租商铺履行安全交底协议监督力度不够，对承租商铺存在的隐患未及时督促整改，甚至有包庇嫌疑；5.未开展风险辨识；6.隐患排查力度不够，记录流于形式；7.未见相关员工培训记录。
15	特种设备专委会	市场监管局	1.缺少部分分管领导带队检查记录；2.资料台账杂乱，未分类整理。
16	民爆专委会	天城爆破公司	1.虽然每年都有员工培训，但是仅依靠省市爆破协会和公安部门的力量，公司内部培训较少；2.对矿山等情况不复杂的场所爆破无相关记录；3.今年还未组织应急演练；4.未开展标准化创建。
		崇阳县永安民爆物品有限公司	1.虽然每年都有员工培训，但是仅依靠省市爆破协会.公安部门和上级公司的力量，公司内部培训较少；2.今年还未组织应急演练；3.未开展标准化创建。

17	工业（冶金） 专委会	崇阳县经信局	1.专委会协同作战的意识还不够，检查企业还是各自为政，对其他部门在企业检查发现的问题未督促企业整改；2.已开展多次检查，但大部分隐患查改未闭环；3.定期研究三年行动有关问题.工作部署还不够深入。
	煤炭（电力） 专委会	崇青钒合金 有限公司	1.主要负责人安全生产意识淡薄；2.安全管理人 员安全生产业务不精；3.资料台账不规范；4.对7 月30日市应急管理局提出的整改意见超期未整 改到位，5.隐患排查流于形式；6.无培训记录， 无演练记录，无风险辨识台账资料。
18	建设专委会	住建局	加大对反复出现的违法违规行为的打击处理力 度，确保安全整治成效。
		“大集天城”在建项 目	1.在建楼层部分区域未规范设置兜网；2.部 分楼梯临边防护不到位；3.悬挑层未设置水平防 护；4.部分反拉钢丝绳过松，且相关反拉钢丝绳 卡轮未封闭；5.施工现场个别人员未正确佩戴安 全帽；6.建设方、施工方未签订安全管理协议； 7.安全管理机构、人员、职责未明晰；8.安全教 育培训缺乏针对性，培训内容千篇一律，培训流 于形式，应付检查；9.监理日志部分记录失实。
19	交通专委会	交通局	要进一步强化对下属二级单位的安全督促指导 力度，确保安全监管不留盲区。
		崇阳县天发旅游客 运公司	安全教育培训管理不到位，内容不实，未制定安 全教育培训计划，未严格培训效果考核。
20	燃气专委会	燃气办	要进一步加强对安全基础薄弱的液化气站标准 化建设力度，提升企业安全本底水平；要进一步 加强同特种设备专委会的联动，协同落实好液化 气站储罐超期检测、维保、改造等有关工作，确 保安全稳定。
		五里界液化气站	需进一步明确安全管理职责，做到定人、定岗、 定责。
21	医院专委会	卫健局	1.要进一步加强同消防部门的联动，强化对医疗 机构消防安全隐患的整治力度，防范和化解重大 风险；2.加强与住建部门联动，加大对县医院传 染病房在建工程安全生产工作的督导力度，确保 安全施工。

		崇阳县医院	1.县医院消防控制室值守记录不规范，值守时间未填写；2.县医院新建传染病大楼现场安全员日常安全检查偏少。
22	校园专委会	教育局	1.加强对实验室危化品使用、校内交通安全、抗震设防、建筑安全等风险点识别和管控；2.建议“一校一档”，特别是学生和教职工人数达到1000人以上的学校，由县级专委会加强预案管理；3.对检查发现的各类问题要严格执行闭环管理。
		崇阳一中	1.加强对实验室危化品使用、校内交通安全、抗震设防、建筑安全等风险点识别和管控；2.强化宿舍消防安全隐患整改；3.加强食堂下水道排污处理。
23	旅游专委会	文旅局	1.对检查发现的问题未严格执行闭环整改；2.对柃蜜小镇监督检查不深入、不细致，对上级检查发现的问题督促整改力度不够；3.对KTV、网吧、影剧院等场所隐患排查没有做到全覆盖。
24	商务（成品油）专委会	商务局	1.部分文件会议精神未得到学习贯彻；2.“分线分片”责任制未落实，未分片；3.三年专项整治行动方案未结合县级实际，“两个清单”报送问题过于简单；4.在乡镇未见专委会检查记录；5.建议“一站一档”，开展风险辨识和隐患排查治理；6.建议加强金泰广场等商业综合体、流动加油车的风险管控。
		公路石化	1.生活区与作业区安全间距不够，明火做饭；2.加油区内设置停车棚，现场违规停放机动车，未整改；3.严禁加油区扫码支付。
25	国土（地质）专委会		1.台账资料整理不规范；2.地质灾害有关知识培训、宣传、教育、演练不够；3.三年专项整治行动推进力度不够，没有开展全系统动员部署，行动仍停留在纸面上。
26	非煤矿山专委会	应急管理局	对市级督查检查的问题督办不到位，部分问题整改不彻底，未形成闭环整改。
		昌华实业	1.取料铲装区部分悬石、浮石未清理；2.采矿区排水沟不符合规范要求；3.教育培训针对性不强，要进一步强化岗位操作规程培训；4.要进一步强化对涉及有限空间作业的场所和岗位进行风险辨识与管控，严格执行作业审批制度；5.未按照三级教育培训的要求落实相关人员培训，培训记录流于形式。

		应急管理局	对市级督查检查的问题督办不到位，部分问题整改不彻底，未形成闭环整改。
27	石化工业专委会	稳健医疗 (崇阳)	1.安全评价报告未制定；2.加快推进安全生产标准化创建；3.加强对青山分厂的安全生产管理和相关负责人的教育培训；4.加大安全生产投入，强化员工安全生产宣教培训和演练。
		应急管理局	对市级督查检查的问题督办不到位，部分问题整改不彻底，未形成闭环整改。
28	烟花爆竹专委会	兴昌烟花爆竹	1.主要负责人及安全管理人员教育培训要加强；2.隐患查改未形成闭环；3.标准化创建已到期。

附件二

评级情况

一、乡镇（9A, 2B, 1C）

A 级：天城镇、白霓镇、路口镇、桂花泉镇、石城镇、青山镇、沙坪镇、铜钟乡、港口乡

B 级：肖岭乡、高枧乡

C 级：金塘镇

二、专委会（12A, 2B, 2C）

A 级：煤炭电力、烟花爆竹、民爆物品、特种设备、综合交通、建设、城镇燃气、工业（冶金）、校园、医院、旅游、国土（地质）

B 级：非煤矿山、消防

C 级：石化工业、商贸（成品油）

三、对比情况

1. 乡镇：2019 年评级情况为 8A, 3B, 1C，此次评级情况为 9A, 2B, 1C；评级进步的乡镇：高枧乡由 C 提升为 B，路口镇 B 提升为 A；评级退步的乡镇：金塘镇由 B 降为 C；肖岭乡连续 2 次评级为 B。

2. 专委会：2019 年评级情况为 15A, 1B，此次评级情况为 12A, 2B, 2C；评级退步的专委会：非煤矿山、消防由 A 降为 B，石化工业由 B 降为 C，商贸（成品油）由 A 降为 C。

咸宁市安全生产委员会办公室

关于通山县安全生产综合督查情况的反馈

通山县安全生产委员会：

9月1-5日，市安办督查组对你县开展了安全生产综合督查，对乡镇、专委会落实了全覆盖检查，并抽查了部分企业，现将情况反馈如下：

一、总体情况

县委、县政府高度重视安全生产工作，及时召开县委常委会、县政府常务会议研究，三次召开县安委会安排部署，安全生产工作抓得紧、抓得实，全县工作整体上比去年有所进步，安全生产、森林防灭火形势平稳。县应急管理局（安办、森防办）建立了全县安全生产联合执法检查工作机制，制定了安全生产月度执法计划，建立了月督查月通报机制。积极与扶贫部门对接，联合发文要求驻村工作队为驻村配备森林防灭火装备器材，落实情况较好。南林桥镇党政主职高度重视安全生产工作，全镇安全生产基础工作得到有效夯实，辖区南林钙业安全生产工作水平提升明显；通羊镇一月召开一次安全生产工作会议研究部署工作，在暑期制作200个学生防溺水警示牌，对易溺水重点部位，聘请老党员看守；大畈镇“分线分片”责任制落实到位，包片干部对片区风险点情况熟悉；燕厦乡坚持问题导向，压实乡村干部、护林员、

造林业主和农户的森林防灭火责任；燃气专委会对全县 17 家燃气企业按照危化行业重大风险“红橙黄蓝”落实了风险等级分类管理；特种设备专委会对全县特种设备建立电子档案，落实信息化管理；综合交通专委会对全县校车、船只建账管理，协调全县校车购买意外伤害险，并按期年检；消防专委会积极开展消防安全管理标准化示范单位创建活动，坚持示范带动；医院专委会积极作为，对市安办检查发现的问题及时整改到位。

二、存在问题

一是责任落实不到位。县安办对乡镇、专委会的业务指导不深入，尚未出台县安委会成员单位职责，有关会议和文件精神传达督促指导不够。大路乡、厦铺镇、杨芳林乡、校园专委会、旅游专委会、特种设备专委会等普遍存在“分线负责、分片包保”责任制停留在文件上，未见分管负责同志外的其他班子成员带队开展安全检查记录；商贸（成品油）专委会分管领导对安全生产工作不重视，工作人员积极性不高，业务不熟、台账资料未整理；旅游专委会监管的 2 家漂流景点违规先开业，后验收；工业（冶金）专委会未对乡镇监管企业全覆盖检查；非煤矿山专委会未在“两会”、“五一”等重要时间节点开展隐患排查；九宫山镇对森林防灭火工作不重视，检查未见分管负责人、工作人员和工作资料。

二是工作力度不够强。乡镇、专委会安全生产基础工作依然薄弱，现场检查记录、安全检查工作台账不规范、不能体现隐患

排查整改闭环管理要求。乡镇安监办普遍隐患排查水平不高，检查的频次不够，乡镇与部门联合开展安全检查不够。慈口乡对辖区生活用船底数不清，对发现的问题隐患整改不到位；旅游专委会、校园专委会对监管单位底数不清，没有开展风险辨识；综合交通专委会对快递车辆监管力度不够；煤炭电力专委未见安全生产基础工作资料；燃气专委会对辖区非法流动加气问题打击不力；建筑专委会对建筑工地检查指导不够，通山县森林小镇工地安全隐患较为突出；通羊镇、大畈镇、慈口乡未开展辖区森林防灭火风险辨识；慈口乡、黄沙铺镇森林防灭火工作措施不力，今年上半年接连发生多起森林火情、火灾。

三是重点工作不落实。全县落实安全生产专项整治三年行动缓慢，县安办对乡镇、专委会工作推进检查督办力度不够，导致乡镇、专委会工作推进依然停留在制定方案上。乡镇、专委会党政主要负责同志对安全生产专项整治三年行动普遍不够重视。黄沙铺镇、通羊镇、大畈镇、民爆专委会、国土地质专委会等安全生产专项整治三年行动方案照搬照抄，流于形式，没有结合实际制定，缺乏操作性；燕厦乡、闻王镇、洪港镇、九宫山镇、校园专委会、医院专委会等未按要求上报动态管理隐患和制度措施“两个清单”；南林桥镇、厦铺镇、洪港镇、九宫山镇、闻王镇、燕厦乡推进乡村森林防灭火能力建设力度不够，森林防灭火装备器材配备和管理不到位。

三、工作建议

一是切实提高思想认识。高温季节历来是生产安全事故多发期。7月份以来，全市工矿事故呈上升态势。受疫情影响，新进员工多，教育培训不到位等问题突出，事故风险骤增。国庆期间人流、物流集中，群众性活动增多，安全生产任务繁重。各地区、各有关部门和单位要保持高度警觉，进一步强化红线意识、风险意识和责任担当，严格落实地方党委政府领导责任、部门安全监管责任和企业安全生产主体责任，加强组织领导，狠抓节日期间安全生产各项防范措施落实。

二是切实压实工作责任。各级党政主要领导要亲力亲为，挂帅出征，要以“解剖麻雀”的方式深入研判存在的问题和薄弱环节，加强统筹协调和督办检查；各负有安全生产监管职责的部门要按照“分线分片”要求，严格落实“一岗双责”。市级包保重点企业，县级对所有企业包保全覆盖。乡镇要压实属地责任，协助上级部门强化安全监管。要全面推进“两书”“一岗两卡”工作机制，推动企业安全生产主体责任落实。凡因工作责任不落实、防范措施不到位而发生安全事故的，要依法依规严肃追责。

三是切实强化工作措施。要按照安全生产专项整治三年行动要求，针对新形势，深入分析研究本地区事故发生的规律特点，提前研判，综合施策。要立即组织开展“两节”前安全生产大检查，市级专委会和部门检查全市重点企业，县级专委会和部门对所有企业全覆盖，乡镇对辖区内企业检查全覆盖。既要突出交通运输、矿山、危险化学品、消防、旅游、建筑施工、校园、特种

设备、人员密集场所等重点行业领域，又要加强小微企业、农村建房等边冷行业的风险管控。要针对城市运行和农村监管的重点难点盲点问题，利用《商请函》等，加强乡镇和部门协同联动。要严格实行隐患整改闭环管理，对查出的隐患，应责令限期整改，能尽快整治的立即整治，一时无法整改的要落实责任人、明确时间表，做到整改责任、措施、资金、时限、预案的“五落实”。

附件：1. 问题清单
2. 评级情况



附件一

问题清单

序号	单位	存在的问题	备注
1	县安办	1. 未制定安委会成员单位职责。 2. 对推进专项整治三年行动指导督促不够，全县整体推进情况缓慢，“两个清单”收集不齐全。 3. 对乡镇、专委会安全生产基础工作指导督促不够，部分乡镇、专委会基础工作薄弱。	
2	杨芳林乡	1. “分线分片”落实不到位，未见分管负责同志外的其它班子成员带队开展安全检查记录。 2. 安全生产检查频次不够。 3. 安全生产检查发现的安全隐患未落实闭环管理。	
3	大路乡	1. “分线分片”落实不到位，未见分管负责同志外的其它班子成员带队开展安全检查记录。 2. 专项整治三年行动推进缓慢，工作方案未结合实际制定。 3. 安全生产检查质量不高，未落实闭环管理。 4. 驻村工作队对村森林防灭火工作支持不够。	
4	南林桥镇	1. 安全生产隐患排查台账闭环管理不规范。 2. 未对全镇森林防灭火装备器材登记造册。	
5	厦铺镇	1. “分线分片”落实不到位，未见分管负责同志外的其它班子成员带队开展安全检查记录。 2. 专项整治三年行动推进缓慢，无“两个清单”。 3. 安全生产现场检查记录不规范。 4. 辖区太阳溪漂流无播放安全警示宣传片。 5. 未对全镇森林防灭火装备器材登记造册。	
6	慈口乡	1. 上级会议和文件精神传达不到位。 2. 对辖区生活用船底数不清，发现安全隐患整改未到位。 3. 森林防灭火工作措施不力，2020年以来发生两起较大森林火灾， 4. 辖区森林火险辨识不到位。	
7	通羊镇	1. 上级会议和文件精神传达不到位。 2. 辖区监管企业未落实全覆盖检查。 3. 专项整治三年行动工作方案照搬照抄，操作性不强。 4. 抽查辖区兄弟网咖逃生通道与居民消防通道存在公用问题，微客KTV存在消防隐患。 5. 辖区森林火险辨识不到位。	

8	大坂镇	1. 专项整治三年行动工作方案照搬照抄，操作性不强。 2. 辖区龙隐山旅游景点安全标识安装不到位。 3. 森林火灾中、高风险辨识不准确。	
9	黄沙铺镇	1. 专项整治三年行动工作方案照搬照抄，操作性不强。 2. 全镇安全生产风险辨识不到位。 3. 森林防灭火工作措施不力，今年以来发生4起森林火情。	
10	燕厦乡	1. 专项整治三年行动工作方案照搬照抄，操作性不强。 2. 专项整治三年行动推进缓慢，无“两个清单”。 3. 森林防灭火装备器材配备不足。	
11	洪港镇	1. 专项整治三年行动工作方案照搬照抄，操作性不强。 2. 专项整治三年行动推进缓慢，无“两个清单”。 3. 森林防灭火装备器材配备不足。	
12	九宫山镇	1. 专项整治三年行动工作方案照搬照抄，操作性不强。 2. 专项整治三年行动推进缓慢，无“两个清单”。 3. 森林防灭火装备器材配备不足。	
13	闯王镇	1. 专项整治三年行动工作方案照搬照抄，操作性不强。 2. 专项整治三年行动推进缓慢，无“两个清单”。 3. 森林防灭火装备器材配备不足。	
14	经济开发区	1. 第三方代替监管问题依然存在。 2. 隐患排查整改台账不完善。	
15	星火源公司	车间消防安全门不畅通。	
16	南林钙业	1. 未组织应急演练。 2. 安全生产教育培训未结合岗位实际，缺乏针对性。	
17	黄沙铺加油站	1. 安全教育培训不到位。 2. 应急预案无操作性。	
18	黄沙铺液化气站	1. 未安装降温设备。 2. 检查记录不细致，缺整改资料，未闭环管理。	
19	杨厦液化气站	1. 无8-9月自查记录。 2. 灭火器不足。 3. 无气瓶充装记录。	
20	杨芳加油站	1. 未见安全生产责任制资料。 2. 未见商务部门安全检查记录。 3. 未组织开展应急演练。	

21	厦铺加油站	1. 未见安全生产责任制资料。 2. 未见8月自查记录。 3. 未组织开展应急演练。	
22	大路乡加油站	1. 部分灭火器过期。 2. 安全生产自查流于形式。	
23	建设专委会	1. 把专委会工作与住建局安全监管工作混为一谈。 2. 上级会议和文件精神未按文件要求落实到位。 3. 对建筑工地检查指导不够，抽查通山县森林小镇工地，安全意识不强，培训不到位，草帽代替安全帽，高空作业无安全绳，工作记录不细致，安全机构检查没有记录，施工现场没有警示牌，安全工作制度不规范。	
24	非煤矿山专委会	1. 对矿山安全生产工作检查指导不够，检查发现隐患没有形成闭环。 2. “两会”、“五一”等重要时间节点未组织开展隐患排查。	
25	特种设备专委会	1. “分线分片”责任未落实，未见分管领导赴包保片区检查记录。 2. 未落实监管企业全覆盖检查。	
26	工业（冶金）专委会	未对乡镇监管企业全覆盖检查。	
27	燃气专委会	1. 对辖区非法流动加气打击不力。 2. 辖区加气站检查指导不到位。	
28	煤炭电力专委	1. 未见安全生产基础工作资料。 2. 安全生产检查未形成闭环管理，2019年检查发现的隐患至今未见整改销号资料。	
29	国土地质专委会	1. 专项整治三年行动工作方案流于形式。 2. 上级会议和文件精神未按文件要求落实到位。	
30	综合交通专委会	安全监管存在盲区，对快递车辆监管不到位。	
31	商贸（成品油）专委会	1. 专委会相关工作由商务局移交市场监督局衔接不够，相关安全生产工作基础资料未移交。 2. 专委会相关负责领导不重视，工作人员积极性不高，业务不熟，台账资料未整理。	
32	民爆专委会	专项整治三年行动工作方案照搬照抄，操作性不强。	

33	旅游专委会	<p>1. 上级会议和文件精神传达不到位。</p> <p>2. “分线分片”落实不到位，未见分管负责同志外的其它班子成员带队开展安全检查记录。</p> <p>3. 安全生产监管底数不清，未开展风险辨识。</p> <p>4. 专项整治三年行动推进缓慢，无“两个清单”。</p> <p>5. 安全检查频次不够，没有落实全覆盖检查。</p> <p>6. 全县2家漂流景点违规先开业，后验收。</p>	
34	医院专委会	<p>1. 专项整治三年行动推进缓慢，无“两个清单”。</p> <p>2. 安全隐患整改台账不规范，现场检查记录未归档。</p>	
35	消防专委会	未建立安全生产隐患整改台账	
36	校园专委会	<p>1. 专项整治三年行动推进缓慢，无“两个清单”。</p> <p>2. “分线分片”落实不到位，未见分管负责同志外的其它班子成员带队开展安全检查记录。</p> <p>3. 未见对辖区学校开展安全检查的资料。</p> <p>4. 未对辖区学校开展风险辨识。</p> <p>5. 抽查通山县一中无安全备用电源，消防设施不达标，危险化学品储存不规范，堆放杂乱。</p>	
37	烟花爆竹专委会	<p>1. 未修订专委会成员单位职责。</p> <p>2. 未召开专委会会议研究安排工作。</p> <p>3. 为对辖区企业开展全覆盖检查。</p> <p>4. 抽查老方阿贵烟花爆竹专卖店，烟花爆竹过量储存。</p>	
38	石化专委会	<p>1. 未修订专委会成员单位职责。</p> <p>2. 未召开专委会会议研究安排工作。</p>	

附件二

评级情况

一、乡镇（8A, 4B）

A 级：通羊镇、燕厦乡、厦铺镇、闯王镇、洪港镇、大畈镇、杨芳林乡、南林桥镇

B 级：九宫山镇、黄沙铺镇、大路乡、慈口乡

二、专委会（13A, 3B）

A 级：煤炭电力、石化工业、烟花爆竹、民爆物品、特种设备、综合交通、消防、建设、城镇燃气、工业（冶金）、校园、医院、国土（地质）

B 级：非煤矿山、旅游、商贸（成品油）

三、对比情况

1. 乡镇：2019 年评级情况为 6A, 4B, 2C，此次评级情况为 8A, 4B。进步的乡镇：通羊镇、洪港镇由 B 提升为 A，南林桥镇由 C 提升为 A，大路乡由 C 提升为 B。退步的乡镇：黄沙铺镇由 A 降为 B。九宫山镇、慈口乡连续 2 次评级为 B。

2. 专委会：2019 年评级情况为 11A, 5B，此次评级情况为 13A, 3B。进步的专委会：城镇燃气、工业（冶金）、医院 B 提升为 A。退步的专委会：旅游由 A 降为 B。非煤矿山、商贸（成品油）连续 2 次评级为 B。